

旁站监理记录表

工程名称：西昌市西溪乡兴国寺水库 20MWp 渔光一体光伏发电项目

编号：ZHJL-20180828-047

日期：2018 年 8 月 28 日 天气：多云 温度： 19 °C --- 29 °C	施工单位：四川锦龙电力建设有限公司
旁站监理的部位或工序：升压站电气设备试验	
旁站开始时间：2018 年 8 月 28 日 8 时 00 分	旁站结束时间：2018 年 8 月 28 日 14 时 00 分
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、施工作业指导书是 ☒ 是 ☐ 否 ☐ 向监理单位报审并已审核通过，主要内容和要求是 ☒ 是 ☐ 否 ☐ 向全体施工人员进行技术交底。 2、施工管理人员 <u>4</u> 人、试验人员 <u>4</u> 人，是 ☒ 是 ☐ 否 ☐ 均到岗。 3、试验设备是 ☒ 是 ☐ 否 ☐ 在检验有效期内。 4、测试包括断路器测试。 5、对主变压器电流互感器进行了测试。 6、对主变压器电压互感器进行了测试。 7、试验操作方法及安全措施是 ☒ 是 ☐ 否 ☐ 符合规定。 8、回路安装厂家安装是 ☒ 是 ☐ 否 ☐ 合格。	
发现的问题及处理情况： 无	
旁站监理人员（签字）： <u>刘林西均 李洪英</u> 2018 年 8 月 28 日	

注：本表一式一份由监理项目部自存。



由 扫描全能王 扫描创建