





旁站监理记录

工程名称：大航集团新坝科技园区 3.83MW 屋顶分布式项目

编号：013

日期及气候：2017 年 1 月 14 日	工程地点：新坝科技园区
旁站监理的部位或工序：组件支架接地焊接	
旁站监理开始时间：14:30	旁站监理结束时间：16:30
施工情况：1、施工方人员均已到场。 3、3 人施工，1 人焊接 4、现场设备配备齐全。	
	
监理情况：1、检查现场施工人回填过程。 2、对现场施工人员进行强调，小心烫伤。 3、检查现场器械使用情况正常。	
发现问题：缝隙不满焊，进行了强调	
处理意见：建议满焊	
备 注：	
施工项目部：镇江华伏新能源有限公司	监理项目部：常州正衡工程监理有限公司
质 检 员： 	旁站监理人员： 
日 期：2017 年 1 月 15 日	日 期：2017 年 1 月 14 日

