

旁站监理记录表

工程名称：浙江奔多实业有限公司 4.8MW 屋顶光伏发电项目 编号：JZBD-ZH-SH-02

日期：2016年 11 月 16 日 天气：晴 工程地点：开关站

旁站监理的部位或工序：开关站混凝土灌注桩浇注

旁站监理开始时间：8 时 45 分 旁站监理结束时间：11 时 10 分

施工情况：

- 1、人员配备：10 人，满足现场施工情况；
- 2、材料供应：准备充分；
- 3、现场布置：符合作业指导书规定要求；
- 4、脱模剂涂刷：已涂刷；
- 5、混凝土搅拌、捣固、下料：机械搅拌、机械振动；
- 6、安全文明措施：措施到位，现场得到执行；
- 7、现场作业是否符合施工技术措施：符合
- 8、其他：

监理情况：

1. 水泥：宁波森泰新材料有限公司 品种编号：P042.5 出厂日期：11/28
包装保管及稳定性检验报告：包装保管良好，检验报告合格
2. 石子、砂、的粒径和含沙量：砂石料规格质量符合要求；
3. 水是否符合要求：符合要求；
4. 坑基是否有积水和杂物：无；
5. 钢筋笼/模板安装：钢筋规格、数量符合施工图，绑扎均匀，模板支撑牢固；
6. 工具机械、计量器械：齐全，满足施工要求；
7. 混凝土配合比：符合设计要求；
8. 塌落度：实测值 45mm、50mm
9. 试块制作：现场取料制作，同条件养护；
10. 其他

发现问题： /

处理意见： /

备注：

项目部：杭州湾奔多项目部

项目监理部：杭州湾奔多项目监理部

质检员：

年 月 日

旁站监理员：

汪家良
2016 年 11 月 16 日

本表由现场监理填写，监理项目部留存。

其他说明：单基一次浇制完成填写一张表，单基多次浇制则每次填写一张