

旁站监理记录表

工程名称: 通威怀宁渔光一体 20MWp 光伏发电项目

编号: TWHN-ZHJL-004

日期及天气: 2017.2.16.	施工单位: 安庆横江集团
旁站监理的部位或工序: 39#、40#、46#	
旁站监理开始时间: 7:00	旁站监理结束时间: 18:27
旁站的关键部位、关键工序施工情况: ① 39、40、46#塔基基坑开挖尺寸符合要求 ② 搅拌机2台、 振动棒2台、发电机2台 ③ 电工人员2人 ④ 钢筋绑扎符合要求 ⑤ 以全部佩戴安全帽 ⑥ 模板安装牢固 ⑦ 振捣良好。	
发现的问题及处理情况: ① 砼拌合物和易性差, 改正严格按照配合比施工 ② 局部钢筋绑扎不牢固, 改正, 全部绑扎到位。	
旁站监理人员(签字): 阮仁生	2017年2月16日

- 注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化, 可细化成有固定内容的填空或判断填写方式, 方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重, 应在记录旁站监理表后, 发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份, 监理项目部留存。