

GFDZJBM30: 旁站监理记录表

旁站监理记录表

工程名称: 安徽怀宁方家湖 20MWp 渔光一体光伏发电项目

编号: TWHN---ZHJL---008

日期及天气: 2017.2.25 晴	施工单位: 特变电工新疆新能源股份有限公司
旁站监理的部位或工序: 综合架系表	
旁站监理开始时间: 13:00 - 16:08	旁站监理结束时间: 16:08
旁站的关键部位、关键工序施工情况: ① 施工人员到位 ② 模板支撑牢固 ③ 振捣棒、锹等工具准备到位 ④ 用 C20 商品混凝土浇筑 ⑤ 轴线尺寸符合图纸要求 ⑥ 振捣到位、见证取样 砼试块	
发现的问题及处理情况: 未发现不良问题	
旁站监理人员 (签字): 孙仁生、王建军 2017 年 2 月 25 日	

- 注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化,可细化成有固定内容的填空或判断填写方式,方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重,应在记录旁站监理表后,发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份,监理项目部留存。