

GFDZJBM30: 旁站监理记录表

旁站监理记录表

工程名称: 安徽怀宁方家湖 20MWp 渔光一体光伏发电项目

编号: TWHN---ZHJL---011

日期及天气: 2017.3.7 晴	施工单位: 特变电工新疆新能源股份有限公司
旁站监理的部位或工序: 一次、二次设备基础圈梁、接地圈梁、SVG设备基础	
旁站监理开始时间: 13:00	旁站监理结束时间: 16:30
旁站的关键部位、关键工序施工情况: ①浇筑工人 15 人配备, 分工明确 ②使用商品混凝土, 配合一台小型反铲挖掘机 ③现场振动棒齐全, 临时三相电源接通 ④圈梁钢筋绑扎良好, 符合图纸要求, 模板支设牢固, 断面尺寸符合要求 ⑤振捣到位, 浇筑平台搭设良好, 技术交底到位 ⑥预埋件安装到位, 且标高及尺寸符合图纸要求 ⑦现场见证取样, 砼试块一组	
发现的问题及处理情况: 一切情况良好。	
旁站监理人员 (签字): 汪仁忠. 赵文策. 2017 年 3 月 7 日	

注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化, 可细化成有固定内容的填空或判断填写方式, 方便现场操作。但表格整体格式不得变动。

2. 如监理人员发现问题性质严重, 应在记录旁站监理表后, 发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。

3. 本表一式一份, 监理项目部留存。