

旁站监理记录表

工程名称: 安徽怀宁方家湖 20MWp 渔光一体光伏发电项目

编号: TWHN---ZHJL---012

日期及天气: 2017.3.11 晴转多云	施工单位: 特变电工
旁站监理的部位或工序: 开关站 生活楼浇筑顶板	
旁站监理开始时间: 16:50	旁站监理结束时间: 20:20
旁站的关键部位、关键工序施工情况: ① 所有隐蔽钢筋验收合格, 符合图纸要求 ② 所需浇筑人员 12 人到位 ③ 模板支架支设牢固 ④ 浇筑混凝土使用商品混凝土 ⑤ 安全措施到位, 夜间照明措施良好. 安全监督人员配备 ⑥ 振捣棒到位. 临时电源到位. ⑦ 振捣表良好. 到位.	
发现的问题及处理情况: 未发现安全、质量问题	
旁站监理人员 (签字): 孙仁生. 张文强 2017 年 3 月 11 日	

- 注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化, 可细化成有固定内容的填空或判断填写方式, 方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重, 应在记录旁站监理表后, 发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份, 监理项目部留存。