

GFDZJBM30: 旁站监理记录表

旁站监理记录表

工程名称: 安徽怀宁方家湖 20MWp 渔光一体光伏发电项目

编号: TWHN-ZHJI-016

日期及天气: 2017.04.08 阴	施工单位: 安徽横江集团
旁站监理的部位或工序: 6# 基础浇筑	
旁站监理开始时间: 2017.04.08. 8.10	旁站监理结束时间: 17.10
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 施工人数12人, 前期已安装模板、钢筋绑扎, 并验收合格, 基底泥土已清除完成, 具备浇筑条件。施工过程中采用自备发电机一台, 三相振动棒一台, 发电机已作好接地。分层进行浇筑, 使用清水浇筑材料合格, 底部螺栓合格且已固定, 上午浇筑西支, 下午浇筑东支。	
发现的问题及处理情况: 在浇筑前巡视检查模板支撑情况, 认为还不够牢固应再次加固, 施工人及时再次加固。	
旁站监理人员(签字): 王静	2017年04月08日

- 注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化, 可细化成有固定内容的填空或判断填写方式, 方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重, 应在记录旁站监理表后, 发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份, 监理项目部留存。