旁站监理记录表

工程名称：魏县乐照光伏能源有限公司河北新正源纺织3.52MW分布式光伏发电项目

编号：HBWX-XZY-PZ-001

日期：2016年12月12日　天气：晴	施工单位：河北冀电电力工程设计咨询有限公司
旁站监理的部位或工序：预制仓基础底板混凝土浇筑	
旁站开始时间：2016年12月12日15时30分	旁站结束时间：2016年12月12日16时30分

旁站的关键部位、关键工序施工情况：

1、商品混凝土技术资料是☑否□完备、齐全，商品混凝土技术资料是☑否□已报监理；混凝土用水泥、石子、砂子和掺加剂是☑否□已报验合格。

2、施工用电气设备是☑否□安全可靠；施工机具、设备是☑否□完好、运转是☑否□正常，使用振捣器,数量1台。

3、现场有混凝土工4人、钢筋工0人、模板工1人、安装人员0人，人员是☑否□符合要求。

4、质检员、试验员等技术管理人员是☑否□到岗到位。

5、施工方案是☑否□已监理项目部审核批准，施工方法和浇筑顺序与施工方案是☑否□一致。

6、混凝土从出厂到浇完是□否☑超过时限，混凝土输送车是□否☑在现场加水。

7、混凝土振捣方法、顺序、间距、时间是☑否□正确；是□否☑存在漏振现象；施工缝留设及处理是☑否□正确。

8、混凝土标号C30，浇筑3 m³，混凝土试块标养1组，同条件养护1组，混凝土坍落度实测2次，分别为165mm、167mm是☑否□符合要求。

9、收面时间是☑否□适宜，收面时是□否☑加水，是□否☑撒干水泥，模板是□否☑变形、跑模漏浆发生。

发现的问题及处理情况：

现场旁站，发现局部抹面不及时表面变硬，现场要求增加施工人员确保收面质量。

旁站监理人员（签字）：[signature]　　2016年12月12日