

旁站监理记录表

工程名称：浙江丽水埃菲生太阳能 10MW 分布式光伏发电项目 编号：

日期：2016.12.04	气候：多云	工程地点：元一科技
旁站监理的部位或工序：箱变、逆变器、光伏板浇筑		
旁站监理开始时间：9:00	旁站监理结束时间：11:50	
施工情况： 1. 现场管理人员 1 人，施工人员 9 人，人员配置齐全。 2. 振捣棒 1 台，机械性能良好。 3. 施工措施已落实到位。		
监理情况： 1. 钢筋绑扎良好，成品保护到位。 2. 模板支撑符合要求，模板安装符合要求。 3. 振捣密实，施工过程顺利。		
发现问题： 个别部分振捣密实度不够。		
处理意见： 重新二次振捣。		
备注： 已整改，符合要求。		
承包单位： 质检员： 2016 年 12 月 04 日	项目监理部 旁站监理人： 2016 年 12 月 04 日	

