


旁站监理记录表

工程名称：浙江丽水埃菲生太阳能 10MW 分布式光伏发电项目 编号：

日期：2016.12.08. 气候：晴.	工程地点：鼎力阀门项目.
旁站监理的部位或工序：逆变器安装就位.	
旁站监理开始时间：9:40.	旁站监理结束时间：11:10.
施工情况： 1. 现场管理人员 1 人，安装人员 7 人，人员配置齐全. 2. 施工措施准备齐全，落实良好. 3. 逆变器安装平整度及垂直度满足要求.	
监理情况： 1. 设备保护良好，无损坏现象. 2. 人员指挥得当，施工过程合理、顺利. 3. 逆变器安装满足设计及规范要求. 4. 逆变器合格证、出厂试验报告及说明书齐全.	
发现问题： 无.	
处理意见： 无.	
备注：	
承包单位：  质检员：  2016 年 12 月 08 日	项目监理部：  旁站监理人员：  2016 年 12 月 08 日

