

旁站监理记录表

工程名称: 浙江丽水埃菲生太阳能 10MW 分布式光伏发电项目 编号:

日期: 2016.12.14. 气候: 阴.	工程地点: 中博阀门项目.
旁站监理的部位或工序: 逆变器吊装就位.	
旁站监理开始时间: 10:20.	旁站监理结束时间: 10:50.
施工情况: 1. 现场管理人员 1 人, 安装就位人员 6 人, 人员配置齐全. 2. 施工措施准备齐全, 落实良好. 3. 逆变器安装平整度及垂直度满足要求.	
监理情况: 1. 设备保护良好, 无损坏现象. 2. 人员指挥得当, 施工过程合理, 顺利. 3. 逆变器安装, 满足设计和规范要求. 4. 逆变器合格证, 出厂设计试验报告及说明书齐全.	
发现问题: 无.	
处理意见: 无.	
备注:	
承包单位: 质检员:  2016 年 12 月 14 日	项目监理部: 旁站监理人员:  2016 年 12 月 14 日



由 扫描全能王 扫描创建