

旁站监理记录表

工程名称：浙江丽水埃菲生太阳能 10MW 分布式光伏发电项目 编号：

日期：2016.11.28 气候：晴	工程地点：中博阀门
旁站监理的部位或工序：箱变底板混凝土浇筑	
旁站监理开始时间：14:10	旁站监理结束时间：16:00
施工情况： 1. 现场管理人员1人，施工人员9人，人员配置齐全。 2. 振动棒合格，机械性能良好。 3. 施工措施已落实到位。 4. 施工方案已制订，并以进行技术交底。	
监理情况： 1. 钢筋绑扎良好，成品保护良好。 2. 模板支撑符合要求，模板安装符合要求。 3. 振捣密实，施工过程合理。	
发现问题： 个别地方振捣密实度不够。	
处理意见： 要求进行二次振捣。	
备注： 已整改符合要求。	
承包单位： 质检员： 2016年11月28日	项目监理部： 旁站监理人员： 2016年11月28日

201



由 扫描全能王 扫描创建