

旁站监理记录表

工程名称: 浙江丽水埃菲生太阳能 10MW 分布式光伏发电项目 编号:

日期: 2016.11.29	气候: 晴.	工程地点: 摩恩达两门.
旁站监理的部位或工序: 箱变混凝土浇筑.		
旁站监理开始时间: 15:20	旁站监理结束时间: 16:50.	
施工情况: 1. 现场管理人员 1 人, 施工人员 7 人, 人员配置齐全. 2. 振动棒台, 机械性能良好, 3. 施工措施已落实到位. 4. 施工方案已制订, 并以进行技术交底		
监理情况: 1. 钢筋绑扎良好, 成品保护良好. 2. 模板支撑符合要求. 3. 振捣密实, 浇筑过程合理.		
发现问题: 浇筑过程中, 钢筋绑扎损坏		
处理意见: 要求重新绑扎.		
备注: 已整改, 符合要求.		
承包单位: 质检员:  2016年11月29日	项目监理部: 旁站监理人员:  2016年11月29日	

