

旁站监理记录表

工程名称：浙江丽水埃菲生太阳能 10MW 分布式光伏发电项目 编号：

日期：2016.12.27	气候：阴	工程地点：元科技、中博阀门、永固输配电
旁站监理的部位或工序：箱变安装就位		
旁站监理开始时间：8:40	旁站监理结束时间：15:40	
施工情况： 1. 现场施工人员10人，管理人员1人，人员配置齐全。 2. 施工方案已制订，并已进行技术交底。 3. 安装平整度及垂直度满足要求。 4. 施工措施良好，落实良好。		
监理情况： 1. 设备保护良好，无损坏现象。 2. 人员指挥得当，施工过程合理顺利。 3. 安装满足设计及规范要求。 4. 合格证、出厂试验报告及说明书齐全。		
发现问题： 永固箱变安装时，垂直度不满足要求。		
处理意见： 重新消缺吊装。		
备注： 已整改，符合设计及规范要求。		
承包单位： 质检员： 	项目监理部： 旁站监理人员： 	



由 扫描全能王 扫描创建