

旁站监理记录表

工程名称: 禹州梨园沟 120mw 光伏发电项目 220kv 升压站工程 编号: 007

日期及气候: 2017.3.29 晴	工程地点: 梨园沟村项目工地
旁站监理的部位或工序: 主厂房基础底板、站址将机坑、事故油池、整层	
旁站监理开始时间: 10:08	旁站监理结束时间: 12:50
施工情况: ① 安全、技术、质检人员到场时进行安全、技术、交底交底 ② 砼标号为 C30, 坍落度 180±20, 同次取 ③ 浇筑完以后采用薄膜覆盖 ④ 砼浇筑量为 7m³	
监理情况: ① 安全、技术、质检人员到岗, 有技术交底 ② 砼材料单日期、砼标号、坍落度、定检时间等与砼单相符 ③ 无漏浆、泌水、蜂窝、麻面、孔洞、一阻、可修补 ④ 整个浇筑过程安全、质量、数据在可控之内	
发现问题:	
无	
处理意见:	
无	
备注:	
项目部: 质检员: 	项目监理部: 旁站监理人员: 

本表由项目监理单位填, 项目监理单位存一份