

旁站监理记录表

工程名称：禹州梨园沟 120mw 光伏发电项目 220kv 升压站工程

编号：005

日期及气候：2017. 3. 15. 小雨	工程地点：梨园沟村北
旁站监理的部位或工序：基础浇筑	
旁站监理开始时间：18:00	旁站监理结束时间：18:46
施工情况： ① 安全：技术员进行安全交底。 ② 现场人员：安全员 7 人，1 人指挥，其余浇筑。 ③ 混凝土：C30，坍落度为 180±20。 ④ 现场设置警戒线。	
监理情况： ① 安全：安全员到岗。 ② 材料：混凝土配合比符合设计要求。 ③ 现场：混凝土浇筑符合设计要求。	
发现问题： 无	
处理意见： 无	
备注： 无	
项目部： 质检员：[签名]	项目监理部： 旁站监理人员：[签名]

本表由项目监理部填制，项目监理部存一份