

旁站监理记录表

工程名称: 内乡县呖岖乡 100MW 光伏电站项目

编号: JZL6-018

日期及天气: 2017、11、4 日 晴 13~24℃

施工单位: 南京东送电力科技有限公司

旁站监理的部位或工序: SVG、1#避雷针基础支模及绑扎钢筋

旁站监理开始时间: 7 点 06 分

旁站监理结束时间: 21 点 27 分

旁站的关键部位、关键工序施工情况:

一、施工准备

- 1、钢筋材质符合要求; 并办理了进场报验手续。
- 2、模板工程的稳定性、强度、刚度符合施工规范及设计要求。
- 3、模板工程检验批已办理验收手续。
- 4、梁柱截面尺寸、轴线位置符合设计要求。
- 5、施工人员及技术人员齐全, 技术交底完成。
- 6、特殊工种操作人员证件齐全有效。

二、施工过程 1、钢筋种类、直径符合图纸要求。

- 2、钢筋锚固长度、水平段长度符合要求。
- 3、钢筋接头、箍筋间距符合要求。
- 4、钢筋支垫和保护层保证措施可靠和符合要求。

发现的问题及处理情况:

整个施工过程符合规范要求

旁站监理人员 (签字): 马少经

2017 年 11 月 4 日



由 扫描全能王 扫描创建