



旁站监理记录表

工程名称: 洛阳丰墨新能源有限公司 60 兆瓦光伏电站项目

日期及气候: 2016/12/31 1-10℃	工程地点: 寺上村生活楼地梁砼浇筑
旁站监理的部位或工序: 寺上	
旁站监理开始时间: 2016. 12. 31 10: 00	旁站监理结束时间: 2016. 12. 31 14:00
施工情况: • 施工单位施工人员 18 人, 施工员、安全员、技术员就位。 • 材料供应: 准备充分。 • 现场布置: 符合作业指导书规定要求。 • 混凝土搅拌、捣固、下料: 采用 C30 商品砼, 机械振捣。 • 安全文明措施: 措施到位, 在现场得到执行。	
洛阳 2016-12-31  洛阳 2016-12-31 	
监理情况: • 检查施工单位机械人员配置情况符合要求。 • 对进场商品混凝土厂家资质确定。 • 对进厂混凝土做塌落度试验、抗渗等级, 符合要求。	
发现问题及处理情况: 无	
旁站监理人员 (签字):   2016年 12月 31日	

