

旁站记录

工程名称: 洛阳华能新能源有限公司60MW光伏电站项目 编号:

日期及气候:	2017.5.10 晴	施工地点:	塔基基础	
旁站监理的部位或工序:		110kV线路64#、55#塔基基础浇筑砼.		
旁站监理开始时间:		8:00	旁站监理结束时间:	16:00
<p>施工情况:</p> <p>施工单位施工人员7人,技术负责人,施工员,安全员就位。 施工单位项目部对现场施工人员进行了安全与技术交底。 混凝土为商品砼,人工装模,机械振捣。</p>				
<p>监理情况:</p> <p>检查模板,钢筋工程质量及施工进度,施工班组人、料、机准备情况。 检查商砼配合比、塌落度,见证混凝土试块预留。 现场旁站混凝土浇筑过程,检查混凝土施工工艺。</p>				
<p>发现问题:</p> <p>无</p>				
<p>处理意见:</p> <p>无</p>				
<p>备注(包括处理结果):</p> <p>无</p>				
<p>施工单位:</p> <p>质 检 员: 任雷强 日 期: 2017.5.10</p>		<p>项目监理机构:</p> <p>旁站监理人: 魏海林 日 期: 2017.5.10</p>		

注: 本表由项目监理机构填写,项目监理机构存____份。