

旁 站 记 录

工程名称: 洛阳丰盈新能源有限公司60MW光伏电站项目

日期及天气: 2017.5.20, 晴	部位: 塔基基础
旁站监理工程名称: 110KV线路12#、13#、27#塔基浇筑砼	
旁站监理开始时间: 7:00	旁站监理结束时间: 17:00
施工情况: 施工单位施工人数10人、技术人员、施工员、安全员到位, 施工单位项目部对现场施工人员进行安全与技术交底。 混凝土为商砼、人工装填、机械振捣。	
监理情况: 检查模板、钢筋工程质量和施工单位人、料、机准备情况 检查商砼配合比、塌落度、见证混凝土试块预留, 现场旁站混凝土浇筑过程, 检查混凝土施工工艺。	
发现问题: 施工人员个别未戴安全帽。	
处理意见: 要求施工人员及时佩戴安全帽。	
备注(包括处理结果): 施工单位已整改完成。	
施工单位: 施 工 员: 谷雪强 日 期: 2017.5.20	监理单位: 旁站监理人: 赵继性 日 期: 2017.5.20

注: 本表由项目监理机构填写, 施工单位提供盖章。