

## 旁站记录

工程名称: 洛阳丰源新能源有限公司 60MW光伏电站项目 编号:

|                                                                                                                                 |                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 日期及气候: 2017.6.3                                                                                                                 | 施工地点: 塔基基础                                                                                                 |
| 旁站监理的部位或工序: 10KV线路 25、52、53 塔基浇筑砼                                                                                               |                                                                                                            |
| 旁站监理开始时间: 8:00                                                                                                                  | 旁站监理结束时间: 24:00                                                                                            |
| <p>施工情况:</p> <p>施工单位12人、施工人、技术负责人、安全员就位<br/>             施工单位项目部对现场施工人员进行安全与技术交底。<br/>             混凝土为商砼、人工装填、机械振捣。</p>        |                                                                                                            |
| <p>监理情况:</p> <p>检查模板、钢筋工程质量和施工单位人、料、机械准备情况。<br/>             检查商砼配合比、塌落度、见证混凝土试块预留。<br/>             现场旁站混凝土浇筑过程、检查混凝土施工工艺。</p> |                                                                                                            |
| <p>发现问题:</p> <p>基础钢筋个别位移</p>                                                                                                    |                                                                                                            |
| <p>处理意见:</p> <p>安排工人对个别位移部位进行整改。</p>                                                                                            |                                                                                                            |
| <p>备注(包括处理结果):</p> <p>施工单位已整改完成。</p>                                                                                            |                                                                                                            |
| <p>施工单位:</p> <p style="text-align: right;">质检员: 谷雪强</p> <p style="text-align: right;">日期: 2017.6.3</p>                          | <p>项目监理机构:</p> <p style="text-align: right;">旁站监理人: 赵焕胜</p> <p style="text-align: right;">日期: 2017.6.3</p> |

注: 本表由项目监理机构填写, 项目监理机构存 份。

