


旁站监理记录表

工程名称：内乡县马山口镇 50MW 光伏电站项目

编号：JZL6-010

日期及天气：2017 年 4 月 7 日 晴 16℃~24℃	施工单位：南京东送电力科技有限公司
旁站监理的部位或工序：110kV 升压站办公楼基础回填	
旁站监理开始时间：2017 年 4 月 7 日 8: 00	旁站监理结束时间：2017 年 4 月 7 日 16: 00
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 依据图纸 NXM-T0202 对 110kV 升压站办公楼基础回填进行旁站，安全、质量技术已进行交底，现场回填土料符合要求，施工单位管理人员现场对安全、质量进行监督，现场有专人监督。 对回填过程进行旁站，检查有施工单位质检员、技术员、安全员在进行质量安全控制；督促施工单位回填密实，安全用电；检查机械人员配合情况，无野蛮施工现象。 	
发现的问题及处理情况： 现场回填土结束完成后，未有效进行分层夯实，已要求施工单位进行分层夯实，确保回填的密实度达到图纸要求。	
旁站监理人员（签字）：   2017 年 4 月 7 日	