

安全旁站监理记录表

工程名称: 老黑山光伏发电项目 110KV 外送线路工程

现场工作内容		G2. 基础浇筑	
作业地点		大海村	
作业项目 主要危险分析		山坡落差大, 施工不方便	
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	现场所有施工人员都已到岗。 施工之前进行安全、质量交底	
	平面 布置	施工平面布置满足安全文明施工要求。 现场安全措施已满足规范要求	
	安全 措施	施工现场安全防护带已挂好。 现场所有施工机械已接地。 施工人员安全帽按要求戴好。	
现场 主要 问题	材料堆放混乱。	监理 有关 措施	材料堆放好, 归类才方便
	整改结果:		施工。 复验意见:
旁站 时间	开始	2016 年 12 月 17 日 时 分	对应 作业
	结束	2016 年 12 月 17 日 时 分	
		现场无返工	

旁站监理人员 (签名): 卜晨

作业负责人 (签名):

安全旁站监理记录表

工程名称: 老黑山光伏发电项目 110KV 外送线路工程

现场工作内容		G.1 基础浇筑	
作业地点		大海村	
作业项目 主要风险分析		基础洞深, 注意就道	
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	现场施工人员全部到岗 施工前进行安全、质量交底	
	平面 布置	施工平面布置满足安全、文明施工要求 现场所有安全措施满足规定要求	
	安全 措施	施工现场安全防护带已拉好 现场所有施工机械已接地 安全措施全部做好, 安全防护规定做好	
现场 主要 问题	沙子、石子、小泥堆放混乱。	监理 有关 措施	材料堆放混乱。
	整改结果: 水泥堆放整齐		复验意见: 已归类
旁站 时间	开始	2017 年 5 月 1 日 时 分	对应 作业
	结束	2017 年 5 月 1 日 时 分	

旁站监理人员 (签名):

卜尼

作业负责人 (签名):

现场无违规

安全旁站监理记录表

工程名称: 老黑山光伏发电项目 110KV 外送线路工程

现场工作内容		G3. 基础浇筑	
作业地点		大海村	
作业项目 主要风险分析		场地落差大, 施工不安全.	
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	现场所有施工人员已到岗. 施工之所进行安全、质量交底.	
	平面 布置	施工平面布置满足安全、文明施工要求. 现场安全措施满足规定要求.	
	安全 措施	施工现场安全防护带已拉好. 现场施工机械已接地. 施工人员安全帽按规定戴好.	
现场 主要 问题	材料堆放混乱.	监理 有关 措施	材料归类堆放好, 便于施工.
	整改结果: 已归类	复验意见: 已归类	
旁站 时间	开始	2017 年 12 月 18 日 时 分	对应 作业
	结束	2017 年 12 月 18 日 时 分	
		现场无返工	

旁站监理人员 (签名): 小展

作业负责人 (签名):

安全旁站监理记录表

工程名称: 老黑山光伏发电项目 110KV 外送线路工程

现场工作内容		G.4. 基础浇筑	
作业地点		大海村	
作业项目 主要风险分析		场地落差大, 不利于施工方便.	
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	现场所有施工人员都已到岗. 施工之前进行安全、质量交底.	
	平面 布置	施工平面布置, 满足安全、文明施工要求. 现场安全措施已达到规定要求.	
	安全 措施	现场安全防护带已拉好. 现场所有机械已接地. 施工员安全帽按规定戴好.	
现场 主要 问题	现场地势落差大, 施工不方便.	监理 有关 措施	施工班组长合理安排人员
	整改结果: 合理安排人员		复验意见: 已调整.
旁站 时间	开始	2017 年 12 月 19 日 时 分	对应 作业
	结束	2017 年 12 月 19 日 时 分	

旁站监理人员 (签名): 1. 吴

作业负责人 (签名): 现场无违规

安全旁站监理记录表

工程名称: 老黑山光伏发电项目 110KV 外送线路工程

现场工作内容		G5. 基础浇筑	
作业地点		大海村	
作业项目 主要风险分析		地势落差大。	
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	施工所有人员都已到岗。 施工前进行安全、质量交底	
	平面 布置	施工平面布置满足安全、文明施工要求 现场施工安全措施已达到规定要求	
	安全 措施	现场安全防护带已拉好。 施工机械已全部接地。 安全帽已全部按规定戴好。	
现场 主要 问题	地势落差大, 不利于施工方便		合理安排人员。
	整改结果: 合理安排人员		复验意见: 已安排做好。
旁站 时间	开始	2017 年 12 月 22 日 时 分	对应 作业
	结束	2017 年 12 月 22 日 时 分	
			现场无返工

旁站监理人员 (签名): 1. 周

作业负责人 (签名):

安全旁站监理记录表

工程名称: 老黑山光伏发电项目 110KV 外送线路工程

现场工作内容		G6. 基础浇筑	
作业地点		大海村	
作业项目		地势落差大	
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	现场施工人员全部到岗。 施工前进行安全交底。	
	平面 布置	施工平面布置满足安全、文明施工要求。 现场所有安全措施符合规范要求。	
	安全 措施	施工现场安全防护带已挂好。 现场施工机械已接地。 安全措施全部做好。	
现场 主要 问题	沙子、石子、水源堆放混乱	监理 有关 措施	材料归类堆放。
	整改结果: 材料堆放整齐		复验意见: 已归类
旁站 时间	开始	2017 年 6 月 1 日 时 分	对应 作业
	结束	2017 年 6 月 1 日 时 分	

旁站监理人员 (签名):

J. 阮

作业负责人 (签名):

元世斌

安全旁站监理记录表

工程名称: 老黑山光伏发电项目 110KV 外送线路工程

现场工作内容		G7. 基础浇筑	
作业地点		大海村	
作业项目 主要风险分析		地势落差大, 施工不方便	
施工现场安全文明施工评价	组织管理	现场所有施工员都已到岗。 施工前进行安全、质量交底	
	平面布置	施工平面布置满足安全文明施工要求 现场安全措施达到规定要求	
	安全措施	现场安全防护带已挂好。 施工机械已全部接地 安全帽按规定戴好。	
现场主要问题	材料堆放混乱。		监理 有关 措施
	整改结果: 已归类		
旁站 时间	开始	2016 年 1 月 10 日 时 分	对应 作业
	结束	2016 年 1 月 10 日 时 分	
		材料归类, 方便施工	
		复查意见: 已归类	
		现场无违规	

旁站监理人员(签名): 1. 张

作业负责人(签名):

安全旁站监理记录表

工程名称: 老黑山光伏发电项目 110KV 外送线路工程

现场工作内容		G8. 基础浇筑.	
作业地点		大海村	
作业项目 主要风险分析		施工现场地势落差大	
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	现场施工人员已全部到岗. 施工前进行安全质量交底	
	平面 布置	施工平面布置满足安全、文明施工要求 现场安全措施满足规定	
	安全 措施	现场安全防护带已挂好. 施工所有机械已接地 安全帽按规定戴好.	
现场 主要 问题	材料堆放混乱	监理 有关 措施	材料归类堆好, 才能方便 施工.
	整改结果: 已归类		复验意见: 已归类
旁站 时间	开始	2016 年 12 月 9 日 时 分	对应 作业
	结束	2016 年 12 月 9 日 时 分	
		现场无垃圾	

旁站监理人员 (签名): 小范

作业负责人 (签名):

安全旁站监理记录表

工程名称: 老黑山光伏发电项目 110KV 外送线路工程

现场工作内容		G9. 基础浇筑	
作业地点		大海村	
作业项目 主要风险分析		施工现场地势落差大	
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	现场所有施工工人均已到岗。 施工之前进行安全、质量交底。	
	平面 布置	施工平面布置满足安全、文明施工要求。 现场安全措施已达到规定要求。	
	安全 措施	现场安全防护带已挂好。 施工机械已接地。 安全帽按规定戴好。	
现场 主要 问题	施工现场管理混乱	监理 有关 措施	施工班长合理安排施工 人员
	整改结果: 已管理		复验意见: 已管理好。
旁站 时间	开始	2016 年 12 月 20 日 时 分	对应 作业
	结束	2016 年 12 月 20 日 时 分	
		现场无垃圾	

旁站监理人员 (签名): 1. 展

作业负责人 (签名):

安全旁站监理记录表

工程名称: 老黑山光伏发电项目 110KV 外送线路工程

现场工作内容		G-10. 基础浇筑	
作业地点		大海村	
作业项目 主要风险分析		施工现场地势落差大	
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	现场所有施工工人均已到岗。 施工之前进行安全、质量交底	
	平面 布置	施工平面布置满足安全文明施工要求 现场安全措施已达到规定要求	
	安全 措施	施工现场安全防护带已拉好。 所有施工机械已接地 安全帽按规定戴好。	
现场 主要 问题	施工现场管理混乱		施工班次合理安排 施工人数。
	整改结果: 已整改		复验意见: 已按班秩序。
旁站 时间	开始	2016 年 12 月 2 日 时 分	对应 作业
	结束	2016 年 12 月 2 日 时 分	
旁站监理人员 (签名): 卜晨			作业负责人 (签名): 现场无班人

安全旁站监理记录表

工程名称: 老黑山光伏发电项目 110KV 外送线路工程

现场工作内容		G-11. 基础浇筑	
作业地点		大海村	
作业项目 主要危险分析		现场地势落差大	
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	现场所有施工人员都已到岗 施工前进行安全、质量交底	
	平面 布置	施工平面布置满足安全、文明施工要求 现场安全措施已达到规定要求	
	安全 措施	现场安全防护带已拉好。 所有施工机械已接地 安全中置按规定戴好。	
现场 主要 问题	材料堆放混乱	监理 有关 措施	材料必须归堆, 才能方便施工
	整改结果: 已归堆		复验意见: 已归堆
旁站 时间	开始	2016 年 12 月 23 日 时 分	对应 作业
	结束	2016 年 12 月 23 日 时 分	
		现场无垃圾	

旁站监理人员 (签名): 卜君

作业负责人 (签名):

安全旁站监理记录表

工程名称: 老黑山光伏发电项目 110KV 外送线路工程

现场工作内容		G-12. 基础浇筑	
作业地点		中家屯	
作业项目 主要风险分析		地势落差大.	
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	所有现场施工员都已到岗. 浇筑之前进行安全、质量交底	
	平面 布置	施工平面布置满足安全、文明施工要求 现场安全措施已达到规范要求	
	安全 措施	现场安全防护带已挂好. 施工所有机械已接地 安全帽按规范戴好.	
现场 主要 问题	现场管理混乱		监理 有关 措施
	整改结果: 已整改.		复验意见: 已管理好
旁站 时间	开始	2016 年 12 月 14 日 时 分	对应 作业
	结束	2016 年 12 月 14 日 时 分	
旁站监理人员 (签名): 11 号			作业负责人 (签名): 现场无违规

安全旁站监理记录表

工程名称: 老黑山光伏发电项目 110KV 外送线路工程

现场工作内容		G-13. 基础浇筑	
作业地点		申家屯	
作业项目 主要危险分析		现场地势落差大	
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	现场所有施工人员都已到岗。 施工之前进行安全、质量交底	
	平面 布置	施工平面布置满足安全、文明施工要求 现场安全措施已达到规定要求	
	安全 措施	现场安全防护带已拉好。 所有施工机械已接地 安全帽按规定戴好。	
现场 主要 问题	材料堆放混乱	监理 有关 措施	材料必须归类堆放。
	整改结果: 已整改好。	复验意见: 已归类	
旁站 时间	开始	2016 年 12 月 25 日 时 分	对应 作业
	结束	2016 年 12 月 25 日 时 分	
		现场无垃圾	

旁站监理人员 (签名): 1. 顾

作业负责人 (签名):

安全旁站监理记录表

工程名称：老黑山光伏发电项目 110KV 外送线路工程

现场工作内容		G-15. 基础浇筑	
作业地点		申家屯	
作业项目 主要风险分析		地势落差大	
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	现场所有施工人员已到岗 浇筑之前进行安全质量交底	
	平面 布置	施工平面布置满足安全文明施工要求 现场安全措施已达到规范要求	
	安全 措施	现场安全防护带已拉好。 所有施工机械已接地 安全中吊按规定戴好。	
现场 主要 问题	现场管理混乱	监理 有关 措施	施工队合理安排人员
	整改结果： 已整理		复验意见： 已安排做好
旁站 时间	开始	2017 年 1 月 14 日 时 分	对应 作业
	结束	2017 年 1 月 14 日 时 分	
旁站监理人员（签名）：1. 刘		作业负责人（签名）：	

现场无垃圾

安全旁站监理记录表

工程名称: 老黑山光伏发电项目 110KV 外送线路工程

现场工作内容		G-16. 基础浇筑	
作业地点		申家屯	
作业项目 主要风险分析		地势落差大	
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	现场所有施工人均已到岗 浇筑之前进行安全、质量交底	
	平面 布置	施工平面布置满足安全文明施工要求 现场安全措施已达到规定要求	
	安全 措施	现场安全防护带已拉好 所有施工机械已接地 安全帽按规定戴好	
现场 主要 问题	现场管理混乱	监理 有关 措施	施工队合理安排施工 人员
	整改结果: 已管理		复验意见: 已整改好
旁站 时间	开始	2017 年 3 月 16 日 时 分	对应 作业
	结束	2017 年 3 月 16 日 时 分	

旁站监理人员(签名): 1. 尹

作业负责人(签名): 现场无证据

安全旁站监理记录表

工程名称: 老黑山光伏发电项目 110kV 外送线路工程

现场工作内容		G-17. 基础浇筑		
作业地点		申家屯		
作业项目		地势落差大		
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	所有施工人员都已到岗。 浇筑前进行安全、质量交底。		
	平面 布置	施工平面布置满足安全、文明施工要求。 现场安全措施已达到规定要求。		
	安全 措施	现场安全防护带已挂好。 施工机械已接地。 安全帽按规定戴好。		
现场 主要 问题	现场材料堆放混乱。	监理 有关 措施	材料必须归类堆放。 方可施工。	
	整改结果: 归类堆放。		复验意见: 已归类。	
旁站 时间	开始	2017 年 3 月 18 日 时 分	对应 作业	现场无违规
	结束	2017 年 3 月 18 日 时 分		

旁站监理人员(签名): 1-张

作业负责人(签名):

安全旁站监理记录表

工程名称: 老黑山光伏发电项目 110KV 外送线路工程

现场工作内容		G-18. 基础浇筑	
作业地点		申家屯	
作业项目		场地基差大, 不利于施工.	
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	现场所有施工员都已到岗. 浇筑前进行安全、质量交底.	
	平面 布置	施工平面布置满足安全文明施工要求. 现场安全措施达到规范要求.	
	安全 措施	现场安全防护带已挂好. 所有施工机械已接地. 安全帽已按规定戴好.	
现场 主要 问题	现场管理混乱	监理 有关 措施	施工班组合理安排作业人员, 避免混乱.
	整改结果:	复验意见:	已整改. 已安排好了.
旁站 时间	开始	2017 年 3 月 21 日 时 分	对应 作业
	结束	2017 年 3 月 21 日 时 分	

旁站监理人员 (签名): 1. 顾

作业负责人 (签名):

安全旁站监理记录表

工程名称: 老黑山光伏发电项目 110KV 外送线路工程

现场工作内容		G-19. 基础浇筑	
作业地点		中家屯	
作业项目 主要危险分析		地势落差大, 施工不方便	
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	现场所有施工人员已到岗。 浇筑前进行安全技术交底	
	平面 布置	施工平面布置满足安全文明施工要求 现场安全措施已达到规范要求	
	安全 措施	现场安全防护带已挂好。 所有施工机械已接地。 安全帽按规定戴好	
现场 主要 问题	材料堆放混乱	监理 有关 措施	材料归类堆放, 便于施工。
	整改结果: 已归类	验收意见: 已归类	
旁站 时间	开始	2017 年 3 月 19 日 时 分	对应 作业
	结束	2017 年 3 月 19 日 时 分	
旁站监理人员 (签名): 1. 瓦			作业负责人 (签名): 张增天 张增城

安全旁站监理记录表

工程名称: 老黑山光伏发电项目 110KV 外送线路工程

现场工作内容		G. 20. 基础浇筑	
作业地点		申家屯	
作业项目			
主要风险分析		地势落差大, 施工不方便.	
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	现场所有施工人员均已到岗. 浇筑之前进行安全、质量交底.	
	平面 布置	施工平面布置满足安全、文明施工要求. 现场安全措施已达到规定要求.	
	安全 措施	现场安全所护带已拉好. 所有施工机械已接地. 安全帽按规定戴好.	
现场 主要 问题	材料堆放混乱		监理 有关 措施
	整改结果: 已归类		复验意见: 已归类
旁站 时间	开始	2017 年 3 月 21 日 时 分	对应 作业
	结束	2017 年 3 月 22 日 时 分	
		现场无违规	

旁站监理人员(签名): 1. 展

作业负责人(签名):

安全旁站监理记录表

工程名称: 老黑山光伏发电项目 110KV 外送线路工程

现场工作内容		G.21. 基础浇筑	
作业地点		申家屯	
作业项目 主要风险分析		地势落差大, 不方便施工.	
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	现场所有人员都已到岗. 浇筑之前进行安全、质量交底	
	平面 布置	施工平面布置满足安全、文明施工要求. 现场安全防护措施已达到规定要求	
	安全 设施	现场安全防护带已挂好. 现场所有施工机械已接地 安全中置锁规定戴好.	
现场 主要 问题	材料堆放混乱	监理 有关 措施	材料必须归类堆放.
	整改结果: 已归类		复验意见: 已归类
旁站 时间	开始	2017 年 3 月 23 日 时 分	对应 作业
	结束	2017 年 3 月 23 日 时 分	
		现场无返工	

旁站监理人员 (签名):

卜晨

作业负责人 (签名):

安全旁站监理记录表

工程名称: 老黑山光伏发电项目 110KV 外送线路工程

施工作业内容		G.22. 基础浇筑	
作业地点		申家屯	
作业项目 主要危险分析		地势落差大, 不方便施工。	
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	现场所有施工人员都已到岗。 浇筑之前进行安全、质量交底	
	平面 布置	施工平面布置满足安全文明施工要求 现场安全措施已达到规定要求	
	安全 措施	施工现场的安全防护带已挂好。 现场所有机械都已接地 安全帽按规范佩戴好。	
现场 主要 问题	现场材料堆放混乱	监理 有关 措施	材料必须归类堆放, 便于 施工
	整改结果: 已归类	复验意见: 已归类	
旁站 时间	开始	2017 年 3 月 22 日 时 分	对应 作业
	结束	2017 年 3 月 22 日 时 分	
旁站监理人员 (签名): 卜凡		作业负责人 (签名): 现场无垃圾	

安全旁站监理记录表

工程名称: 老黑山光伏发电项目 110KV 外送线路工程

现场工作内容		G-23. 基础浇筑	
作业地点		中家屯	
作业项目 主要风险分析		地势落差大, 不方便施工.	
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	现场所有施工人员都已到岗. 浇筑之前进行安全、质量交底	
	平面 布置	施工平面布置满足安全、文明施工要求 现场安全措施已达到规定要求	
	安全 措施	现场安全防护带已挂好. 现场所有施工机械已接地 安全帽按规定戴好.	
现场 主要 问题	现场管理混乱	监理 有关 措施	施工队合理安排人员施 工, 避免混乱
	整改结果: 已整改	复验意见: 已整改好	
旁站 时间	开始	2017 年 3 月 2 日 时 分	对应 作业
	结束	2017 年 3 月 2 日 时 分	
旁站监理人员 (签名): 1. 周			作业负责人 (签名):

现场无违规

安全旁站监理记录表

工程名称: 老黑山光伏发电项目 110KV 外送线路工程

施工作业内容		G-24. 基础浇筑	
作业地点		申家屯	
作业项目		地势落差大, 施工难度大	
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	现场所有施工人员已到岗。 浇筑之前进行安全、质量交底	
	平面 布置	施工平面布置满足安全、文明施工要求 现场安全措施已达到规定要求	
	安全 措施	现场安全防护带已拉好。 施工现场所有机械已接地 安全帽按规定戴好	
现场 主要 问题	材料乱堆乱放。	监理 有关 措施	材料必须归类堆放。 便于施工。
	整改结果: 已整改		复验意见: 已归类
旁站 时间	开始 2017 年 2 月 22 日 时 分	对应 作业	现场无垃圾
	结束 2017 年 2 月 22 日 时 分		

旁站监理人员(签名):

1. 君

作业负责人(签名):

安全旁站监理记录表

工程名称: 老黑山光伏发电项目 110KV 外送线路工程

现场工作内容		G.25. 基础浇筑	
作业地点		中家屯	
作业项目		地势落差大, 施工难度大	
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	现场所有施工人员都已到岗 浇筑之前进行安全、质量交底	
	平面 布置	施工平面布置满足安全文明施工要求 现场安全措施已达到规定要求	
	安全 措施	施工现场安全防护带已拉好。 所有施工机械已接地。 安全帽按规定戴好。	
现场 主要 问题	现场材料乱堆乱放。	监理 有关 措施	材料必须归类堆放。 便于施工。
	整改结果: 已归类		复验意见: 已归类
旁站 时间	开始	2017 年 2 月 21 日 时 分	对应 作业
	结束	2017 年 2 月 21 日 时 分	
旁站监理人员 (签名): 1. 范		作业负责人 (签名):	

现场无整改。

安全旁站监理记录表

工程名称: 老黑山光伏发电项目 110KV 外送线路工程

现场工作内容		G.26. 基础浇筑	
作业地点		申家屯	
作业项目 主要危险分析		地势落差大, 施工难度大	
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	现场所有施工人员都已到岗。 浇筑之前进行安全、质量交底	
	平面 布置	施工平面布置已满足安全、文明施工要求 现场安全措施已达到规范要求	
	安全 措施	施工现场安全防护带已拉好。 现场所有施工机械已接地。 安全帽按规定戴好。	
现场 主要 问题	现场材料乱堆乱放	监理 有关 措施	材料必须归类堆放。 便于施工。
	整改结果: 已归类		复验意见: 已归类
旁站 时间	开始	2017 年 2 月 20 日 时 分	对应 作业
	结束	2017 年 2 月 20 日 时 分	

旁站监理人员(签名): 1. 袁

作业负责人(签名): 现场无施工

安全旁站监理记录表

工程名称: 老黑山光伏发电项目 110KV 外送线路工程

现场工作内容		G.27. 基础浇筑.	
作业地点		中家屯.	
作业项目 主要危险分析		材料运输困难.	
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	现场所有施工人员都已到岗. 施工前进行安全、质量交底.	
	平面 布置	现场施工平面布置满足安全文明施工要求. 现场安全措施达到规定要求.	
	安全 措施	施工现场安全防护带已挂好. 施工机械已接地. 施工人员安全帽已佩戴好.	
现场 主要 问题	现场管理混乱.	监理单位 有关 措施	施工组长合理指挥人员. 避免混乱.
	整改结果: 已整改.	复验意见: 已管理.	
旁站 时间	开始	2017 年 5 月 29 日 时 分	对应 作业
	结束	2017 年 5 月 29 日 时 分	天正取

旁站监理人员 (签名):

1. 惠

作业负责人 (签名):

安全旁站监理记录表

工程名称: 老黑山光伏发电项目 110kV 外送线路工程

现场工作内容		G-28. 基础浇筑	
作业地点		老黑山	
作业项目 主要风险分析		地势落差大, 施工不方便。	
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	现场所有施工人员都已到岗, 施工前进行安全、质量交底	
	平面 布置	施工平面布置已满足安全、文明施工要求 现场安全措施达到规范要求	
	安全 措施	施工现场安全防护带已挂好。 施工机械已接地 施工人员安全帽已戴好。	
现场 主要 问题	地势落差大, 管理施工混乱		施工队合理安排施工 人员。
	整改结果: 已整改。		复验意见: 已整改好。
旁站 时间	开始	2017 年 5 月 28 日 时 分	对应 作业
	结束	2017 年 5 月 28 日 时 分	

旁站监理人员(签名):

1. 周

作业负责人(签名):

现场无拉线

安全旁站监理记录表

工程名称: 老黑山光伏发电项目 110KV 外送线路工程

现场工作内容		G.29. 基础浇筑	
作业地点		中家屯	
作业项目		地势落差大	
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	现场所有施工人员都已到岗。 施工前进行安全、质量交底	
	平面 布置	施工平面布置满足安全、文明施工要求。 现场安全措施已达到规定要求。	
	安全 措施	施工现场安全防护带已挂好。 施工机械已接地。 施工人员安全帽已佩戴好。	
现场 主要 问题	材料乱堆乱放。	监理 有关 措施	材料必须归类堆放。 便于施工。
	整改结果: 已做好。	复验意见: 已归类	
旁站 时间	开始	2017 年 5 月 30 日 时 分	对应
	结束	2017 年 5 月 30 日 时 分	作业

旁站监理人员 (签名): 1. 周

作业负责人 (签名): 无

安全旁站监理记录表

工程名称: 老黑山光伏发电项目 110KV 外送线路工程

现场工作内容		G-30. 基础浇筑	
作业地点		申家屯	
作业项目 主要危险分析		地势落差大, 施工不方便。	
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	现场所有施工人员齐已到岗。 施工前进行安全、质量交底。	
	平面 布置	施工平面布置满足安全文明施工要求。 现场安全措施已达到规范要求。	
	安全 措施	施工现场安全防护带已挂好。 施工机械已接地。 施工人员安全帽已佩戴好。	
现场 主要 问题	材料乱堆乱放。	监理 有关 措施	材料归类堆放便于施工。
	整改结果:	复验意见:	
	堆放归类		已归类
旁站 时间	开始	2017年5月28日 时 分	对应 作业
	结束	2017年5月28日 时 分	
旁站监理人员(签名):		作业负责人(签名):	

旁站监理人员(签名):

1. 袁

作业负责人(签名):

无任限

安全旁站监理记录表

工程名称：老黑山光伏发电项目 110KV 外送线路工程

现场工作内容		G.31. 基础浇筑	
作业地点		申家屯	
作业项目 主要危险分析		地势落差大，不利于施工。	
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	现场所有施工人员都已到岗。 施工之前进行安全质量交底。	
	平面 布置	施工平面布置满足安全文明施工要求。 施工现场安全措施已达到规范要求。	
	安全 措施	现场安全防护带已挂好。 施工机械已接地。 施工人员安全帽已佩戴好。	
现场 主要 问题	现场管理混乱。	监理 有关 措施	管理好施工人员。 避免混乱。
	整改结果： 已整改。	复验意见： 已整改。	
旁站 时间	开始	2017 年 5 月 27 日 时 分	对应 作业
	结束	2017 年 5 月 27 日 时 分	

旁站监理人员（签名）：

1. 赵

作业负责人（签名）：

王位成

安全旁站监理记录表

工程名称: 老黑山光伏发电项目 110KV 外送线路工程

现场工作内容		G-32. 基础浇筑	
作业地点		老黑山	
作业项目 主要危险分析		地势落差大, 施工难度大	
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	现场所有施工人员都已到岗。 浇筑之前进行安全、质量交底	
	平面 布置	施工平面布置满足安全文明施工要求 现场安全措施已达到规定要求	
	安全 措施	施工现场安全防护带已挂好。 所有施工机械已接地。 安全帽按规定戴好。	
现场 主要 问题	问题材料乱堆乱放	监理 有关 措施	材料必须归类堆放。 便于施工
	整改结果: 已归类	复验意见: 已归类	
旁站 时间	开始	2017 年 1 月 2 日 时 分	对应 作业
	结束	2017 年 1 月 2 日 时 分	
旁站监理人员 (签名):		作业负责人 (签名):	

旁站监理人员 (签名):

1. 袁

作业负责人 (签名):

现场无违规

安全旁站监理记录表

工程名称: 老黑山光伏发电项目 110KV 外送线路工程

现场工作内容		G.33. 基础浇筑	
作业地点		老黑山	
作业项目		地势落差大 施工难度大	
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	现场所有施工人员都已到岗。 浇筑之前进行安全、质量交底。	
	平面 布置	施工平面布置满足安全、文明施工要求。 现场安全措施已达到规范要求。	
	安全 措施	现场安全防护带已拉好。 施工现场所有机械已接地。 安全绳按规定戴好。	
现场 主要 问题	现场材料乱堆乱放		材料必须归类堆放。 便于施工
	整改结果: 已归类		复核意见: 已归类
旁站 时间	开始	2017 年 1 月 6 日 时 分	对应 作业
	结束	2017 年 1 月 6 日 时 分	现场无返工

旁站监理人员 (签名): 王

作业负责人 (签名):

安全旁站监理记录表

工程名称: 老黑山光伏发电项目 110KV 外送线路工程

现场工作内容		G-34 基础浇筑	
作业地点		老黑山	
作业项目		地势落差大, 施工难度大	
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	现场所有施工人员均已到岗 浇筑前进行安全、技术交底	
	平面 布置	施工平面布置满足安全文明施工 现场安全措施已达到规定要求	
	安全 措施	现场安全防护带已拉好 现场所有施工机械已接地 安全带按规定戴好	
现场 主要 问题	现场材料乱堆乱放	监理 有关 措施	材料归类堆放 便于施工
	整改结果: 已归类	复验意见: 已归类	
旁站 时间	开始	2017 年 1 月 6 日 时 分	对应 作业
	结束	2017 年 1 月 6 日 时 分	
		现场无破坏	

旁站监理人员 (签名): 1. 辰

作业负责人 (签名):

安全旁站监理记录表

工程名称: 老黑山光伏发电项目 110KV 外送线路工程

现场工作内容		G-35. 基础浇筑	
作业地点		老黑山	
作业项目		地势落差大, 施工难度大	
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	现场所有施工人员都已到岗 浇筑之前进行安全、质量交底	
	平面 布置	施工平面布置满足安全文明施工要求 现场安全措施已达到规定要求	
	安全 措施	现场安全防护带已拉好。 所有施工机械已接地 安全帽按规定戴好。	
现场 主要 问题	现场材料乱堆乱放	监理 有关 措施	材料必须归类堆放。 便于施工。
	整改结果: 已归类		复检意见: 已归类
旁站 时间	开始	2017 年 1 月 8 日 时 分	对应 作业
	结束	2017 年 1 月 8 日 时 分	

旁站监理人员(签名): 卜展

作业负责人(签名):

安全旁站监理记录表

工程名称: 老黑山光伏发电项目 110KV 外送线路工程

现场工作内容		G-36. 基础浇筑	
作业地点		老黑山	
作业项目 主要危险分析		地势落差大、施工难度大	
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	现场所有施工人员都已到岗。 浇筑前进行安全、质量交底	
	平面 布置	施工平面布置满足安全文明施工要求 现场安全措施已达到规定要求	
	安全 措施	现场安全防护带已拉好。 所有施工机械已接地 安全帽按规定戴好。	
现场 主要 问题	现场材料乱堆乱放	监理 有关 措施	材料必须归类堆放。 便于施工
	整改结果: 已归类		复验意见: 已归类
旁站 时间	开始	2017 年 4 月 13 日 时 分	对应 作业
	结束	2017 年 4 月 13 日 时 分	
旁站监理人员 (签名): 1. 亮		作业负责人 (签名): 现场无垃圾	

安全旁站监理记录表

工程名称: 老黑山光伏发电项目 110KV 外送线路工程

现场工作内容		G-37. 基础浇筑	
作业地点		老黑山	
作业项目 主要危险分析		地势落差大、施工难度大	
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	现场所有施工人员都已到岗。 浇筑之前进行安全交底及质	
	平面 布置	施工平面布置满足安全文明施工要求 现场安全措施已达到规定要求	
	安全 措施	现场安全防护带已拉好。 所有施工机械已接地 安全帽按规定戴好。	
现场 主要 问题	现场材料乱堆乱放	监理 有关 措施	材料必须归类堆放。 便于施工
	整改结果:		复验意见:
	已归类		已归类
旁站 时间	开始	2017 年 5 月 1 日 时 分	对应 作业
	结束	2017 年 5 月 1 日 时 分	
		现场无垃圾	

旁站监理人员 (签名):

1. 周

作业负责人 (签名):

安全旁站监理记录表

工程名称: 老黑山光伏发电项目 110KV 外送线路工程

现场工作内容		G.38. 基础浇筑	
作业地点		老黑山	
作业项目 主要风险分析		地势落差大, 施工难度大	
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	现场所有施工人员都已到岗。 浇筑之前进行安全、质量交底	
	平面 布置	施工平面布置满足安全、文明施工要求。 现场安全措施已达到规定要求	
	安全 措施	现场安全防护带已挂好。 现场所有施工机械已接地。 安全帽按规定戴好。	
现场 主要 问题	现场材料乱堆乱放	监理 有关 措施	材料必须归类堆放。 便于施工
	整改结果: 已归类	复验意见: 已归类	
旁站 时间	开始	2017 年 4 月 11 日 时 分	对应 作业
	结束	2017 年 4 月 11 日 时 分	
旁站监理人员 (签名): 1. 袁		作业负责人 (签名):	

现场无垃圾

安全旁站监理记录表

工程名称: 老黑山光伏发电项目 110KV 外送线路工程

现场工作内容		G-39 基础浇筑	
作业地点		老黑山	
作业项目 主要风险分析		地势落差大, 施工难度大	
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	现场所有施工人员都已到岗 浇筑前进行安全质量交底	
	平面 布置	施工平面布置满足安全文明施工要求 现场施工安全措施已达到规范要求	
	安全 措施	现场安全防护带已拉好 现场所有施工机械已接地 安全帽按规定戴好	
现场 主要 问题	场地材料乱堆乱放	监理 有关 措施	材料必须归类堆放, 便于施工。
	整改结果: 已归类		复验意见: 已归类
旁站 时间	开始	2017 年 4 月 11 日 时 分	对应 作业
	结束	2017 年 4 月 11 日 时 分	
旁站监理人员 (签名):		作业负责人 (签名):	

1. 袁

现场无违规

安全旁站监理记录表

工程名称: 老黑山光伏发电项目 110KV 外送线路工程

现场工作内容		G-40、基础浇筑	
作业地点		老黑山	
作业项目 主要风险分析		地势落差大, 施工难度大	
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	现场所有施工人员都已到岗 浇筑前进行安全、质量交底	
	平面 布置	施工平面布置满足安全文明施工要求 现场安全措施已达到规范要求	
	安全 措施	现场安全防护带已拉好。 现场所有施工机械已接地。 安全帽按规范戴好	
现场 主要 问题	现场材料乱堆乱放	监理 有关 措施	材料必须分类堆放。 便于施工。
	整改结果:	验收意见:	
已归类		已归类	
旁站 时间	开始	2017年5月6日 时 分	对应 作业
	结束	2017年5月6日 时 分	
		现场点检已完	

旁站监理人员(签名):

卜亮

作业负责人(签名):

安全旁站监理记录表

工程名称: 老黑山光伏发电项目 110KV 外送线路工程

现场工作内容		G-4# 基础浇筑	
作业地点		老黑山	
作业项目 主要危险分析		地势落差大、施工难度大	
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	现场所有施工人员都已到场 浇筑前进行安全、质量交底	
	平面 布置	施工平面布置已满足安全、文明施工要求 现场安全措施已达到规定要求	
	安全 措施	现场安全防护带已挂好。 现场所有施工机械已接地。 安全帽按规定戴好。	
现场 主要 问题	现场管理混乱。	监理 有关 措施	施工队合理安排工人 施工,避免混乱
	整改结果: 已整改		复验意见: 已整改
旁站 时间	开始	2017 年 4 月 9 日 时 分	对应 作业
	结束	2017 年 4 月 9 日 时 分	

旁站监理人员(签名): 1. 范

作业负责人(签名):

安全旁站监理记录表

工程名称: 老黑山光伏发电项目 110KV 外送线路工程

现场工作内容		G42. 基础浇筑	
作业地点		老黑山	
作业项目 主要危险分析		地势落差大, 施工难度大	
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	现场所有施工人员都已到岗, 浇筑前进行安全、质量交底	
	平面 布置	施工平面布置满足安全文明施工要求 现场安全措施已达到规定要求	
	安全 措施	现场安全防护带已挂好。 所有施工机械已接地 安全带按规定戴好。	
现场 主题 问题	现场材料混乱。	监理 有关 措施	材料归类堆放, 便于施工
	整改结果:	复验意见:	
	已归类		已归类
旁站 时间	开始	2017 年 4 月 7 日 时 分	对应 作业
	结束	2017 年 4 月 7 日 时 分	现场无违规

旁站监理人员 (签名): 卜辰

作业负责人 (签名):

安全旁站监理记录表

工程名称: 老黑山光伏发电项目 110KV 外送线路工程

现场工作内容		G.43. 基础浇筑	
作业地点		老黑山	
作业项目 主要危险分析		地势落差大, 施工难度大	
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	现场所有施工人员均已到岗 浇筑前进行安全、质量交底	
	平面 布置	施工平面布置满足安全、文明施工要求 现场安全措施已达到规定要求	
	安全 措施	现场安全防护带已挂好, 现场所有施工机械已接地 安全帽按规定戴好.	
现场 主要 问题	现场材料乱堆乱放.	监理 有关 措施	材料必须归类堆放. 便于施工.
	整改结果: 已归类		复验意见: 已归类
旁站 时间	开始	2017 年 4 月 6 日 时 分	对应 作业
	结束	2017 年 4 月 6 日 时 分	
旁站监理人员 (签名): 1. 展			作业负责人 (签名): 现场无问题

安全旁站监理记录表

工程名称: 老黑山光伏发电项目 110KV 外送线路工程

现场工作内容		G.44. 基础浇筑	
作业地点		老黑山	
作业项目 主要风险分析		地势落差大 施工难度增加	
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	现场所有施工人员都已到岗。 浇筑前进行安全、质量交底	
	平面 布置	施工平面布置满足安全文明施工要求 现场安全措施已达到规范要求	
	安全 措施	现场安全警示带已拉好。 现场所有施工机械已接地 安全帽按规定戴好。	
现场 主要 问题	现场材料乱堆乱放。	监理 有关 措施	材料必须归类堆放。 便于施工。
	整改结果: 已归类		复验意见: 已归类
旁站 时间	开始	2017 年 4 月 5 日 时 分	对应 作业
	结束	2017 年 4 月 5 日 时 分	

旁站监理人员(签名):

1. 原

作业负责人(签名):

张福元 张福元

安全旁站监理记录表

工程名称: 老黑山光伏发电项目 110KV 外送线路工程

现场工作内容		6.45. 基础浇筑	
作业地点		老黑山	
作业项目 主要危险分析		地势落差大、施工难度大	
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	施工现场所有人员均已到岗 浇筑前进行安全、质量交底	
	平面 布置	施工平面布置满足安全文明施工要求 现场安全措施已达到规定要求	
	安全 措施	现场安全防护带已拉好 所有施工机械均已接地 安全帽按规定戴好	
现场 主要 问题	现场材料堆放混乱	监理 有关 措施	材料必须归类堆放 便于施工
	整改结果: 已归类	复验意见: 已归类	
旁站 时间	开始	2017 年 4 月 4 日 时 分	对应 作业
	结束	2017 年 4 月 4 日 时 分	现场无垃圾

旁站监理人员 (签名): 1. 周

作业负责人 (签名):