

旁站监理记录表


(混凝土浇筑工序专用)

工程名称: 常州市前黄镇二期 40 兆瓦鱼塘水面光伏电站

编号: 20180101-002

日期及气候: 2018 年 01 月 01 日 天气: 多云 温度: 1-12℃	工程地点: 光伏区六区 <u>2#</u>
旁站监理的部位或工序: 六区 29#箱变基础浇筑砼基础 <u>2# 30#箱变基础浇筑砼</u>	
旁站监理开始时间: 09. 10 分 13. 40 分	旁站监理结束时间: 上午 10. 30 分 下午 14. 40 分
关键部位、关键工序施工情况: 1、模板安装情况: <u>良好</u> , 模板支架是否牢固: 是 ☒ 、否 ☐ ; 混凝土浇筑前模板内 (基底表面) 是否有杂物: 是 ☐ 、否 ☒ 。 2、钢筋绑扎情况: <u>良好</u> , 预埋件的数量及安装位置是否正确: 是 ☒ 、否 ☐ ; 钢筋保护层垫块是否符合要求: 是 ☒ 、否 ☐ ; 有无钢筋紧贴模板情况: 有 ☐ 、无 ☒ 。 3、混凝土搅拌方式: 自拌 ☐ 、商砼 ☒ ; 混凝土标号: <u>C30</u> ; 混凝土类型: <u>普通</u> ; 4、混凝土输送方式: 混凝土输送泵 ☐ 、混凝土泵车 ☐ 、料斗 ☒ 、溜槽 ☐ 、混凝土布料机 ☐ ; 5、混凝土振捣方式: 插入式振捣器 ☒ 、平板振捣器 ☐ 、外部振捣器 ☐ ; 振捣情况: <u>良好</u> 。 6、混凝土浇筑量: <u>16</u> m ³ 。是否见证抽取混凝土试块: 是 ☒ 、否 ☐ ; 混凝土试块标号 <u>2</u> 组; 同条件养护 <u>2</u> 组; 试块编号: <u>2018.01.01-02</u> 。 7、混凝土运输、浇筑及间歇的全部时间是否超过混凝土的初凝时间: 是 ☐ 、否 ☒ ; 8、混凝土施工方法、浇筑顺序是否与施工方案一致: 是 ☒ 、否 ☐ ; 9、是否属于大体积混凝土浇筑: 是 ☐ 、否 ☒ ; 其测温方式、外部保温、内部降温等措施是否按施工方案落实: 是 ☒ 、否 ☐ 。 10、施工缝、后浇带留设及处理是否正确: 是 ☐ 、否 ☐ 。 11、混凝土浇筑过程中, 钢筋骨架是否有被踩变形现象: 有 ☐ 、无 ☒ ; 是否修复: 是 ☐ 、否 ☐ ; 有无模板变形、漏浆、爆模等情况发生: 有 ☐ 、无 ☒ ; 若发生是否采取有效措施整治: 是 ☒ 、否 ☐ 。 12、混凝土的厚度、表面平整度是否满足要求: 是 ☒ 、否 ☐ 。 13、施工机具、设备是否完好、运转是否正常: 是 ☒ 、否 ☐ ; 安全员、质检员、试验员、工长是否到位: 是 ☒ 、否 ☐ 。 14、是否夜间施工: 是 ☐ 、否 ☒ ; 照明是否充足: 是 ☐ 、否 ☐ ; 15、其他: _____	
发现问题: <u>无</u>	
处理意见: _____	
备注: _____	

施工项目部: <u> </u> 质检员(签字): <u> </u> 日期: <u> </u> 年 <u> </u> 月 <u> </u> 日	项目监理单位: <u>常州正衡</u> 旁站监理人员(签字): <u> </u> 日期: <u>2018</u> 年 <u>01</u> 月 <u>01</u> 日
---	---




常州市润鑫水泥有限公司
商品·砼送货单

日期: 2018-01-01
施工单位: 江苏武进建工集团有限公司
工程名称: 15151P8866/00029428

施工部位	混凝土标号	泵/非	设计坍落度	配比单号
箱变基础	C30	人工	100±30	30F1
车号/驾驶员	车次	本车方量	累计方量	发车时间
859	1	8 m³	8.00 m³	08:11:28
生产线/操作员	回程时间	调度员签名	收货人签名	
2#机		高同/名		

说明: 1. 未经本公司许可不得在混凝土内添加水或其他材料, 否则由此引起的质量问题本公司概不负责;
2. 驾驶员签字后即认可上述参数。

OPPO R9s 中国·常州



注: 本旁站记录表由监理填写、监理项目自存一份