表 B.5　旁站监理记录表

工程名称：中地能源白水 20MW 光伏农业科技大棚电站项目　　编号 CZZHJL-019

日期及气候：2017 年 5 月 20 日晴 13-29℃	施工地点：综合楼二层
旁站监理的部位和工序：楼梯、框柱、框梁、顶板砼浇筑	
旁站监理开始时间：19：30	旁站监理结束时间：00：30

施工情况：

- 施工单位施工人员 14 人，施工员、安全员就位。
- 施工单位项目部对现场施工人员进行了安全和技术交底。
- 混凝土为商品混凝土，汽车泵输送框柱、框梁、顶板砼，等级为 C30，共计 105 方。

监理情况：

- 检查模板、钢筋工程质量和施工单位人、料、机准备情况。
- 检查混凝土配合比、坍落度、见证混凝土试块留置。
- 现场旁站混凝土浇筑过程 ，检查混凝土施工工艺 。

发现问题

- 1、顶板钢筋个别位移。
- 2、顶板个别部位砼不平。

处理意见：

1、安排工人对顶板钢筋个别部位马凳、垫块不足增加。

2、安排人重新对顶板进行找平。

备注（包括处理结果）：

施工单位已整改完成。

承包单位：宁夏伊斯特能源科技有限公司 质 检 员：余昊 日　期：2017 年 5 月 20 日	项目监理机构：正衡监理 旁站监理人员：黎建光 日　期：2017 年 5 月 20 日

填报说明：

由项目监理机构填写、项目监理机构存 1 份。