


旁站监理记录

工程名称: 新建晋城市泽州县南村镇环秀村光伏发电二期 20MWp 项目

编号: 002

日期及气候: 2017 年 08 月 25 日	工程地点: 南岭上村
旁站监理的部位或工序: 南岭上村桥架原材料卸货	
旁站监理开始时间: 9: 00	旁站监理结束时间: 12: 00
施工情况: 1、施工方现场管理人员及专职安全员项目管理人员均已到场。 2、技术负责人向施工班组进行技术交底及安全培训。 3、采用江苏国强镀锌实业有限公司 4、5 人施工, 操作员一名, 验货员一名, 操作工三名。 5、货车四辆, 吊车一台。 6、现场卸货设备配备齐全。	
	
监理情况: 1、检查现场施工人员及特种作业人员的资质, 均符合要求。 2、对现场施工人员进行安全强调。 3、检查机械运转正常。 4、材料型号: 镀锌梯式桥架 400*100 200*100 桥架盖板 B=200 B=400 连接片 H=100	
发现问题: 货车司机和吊车司机未带安全帽	
处理意见: 现场要求佩戴	
备 注:	
施工项目部: 江苏卓越新能建设工程有限公司 质 检 员:  日 期: 2017 年 8 月 25 日	监理项目部: 常州市衡南工程监理有限公司 旁站监理人员:  日 期: 2017 年 8 月 25 日

注 本表由监理项目部填写, 监理项目部存 1 份。



由 扫描全能王 扫描创建