


旁站监理记录

工程名称:通新建晋城市泽州县南村镇环秀村光伏发电项目(二期 20MWp) 编号 ZZSD-02-CZZH-027

日期及气候: 2017 年 11 月 08 日	工程地点: 环秀施工区
旁站监理的部位或工序: 环秀桩基础砼浇筑	
旁站监理开始时间: 09:30	旁站监理结束时间: 11:30
施工情况: 1、施工方现场管理人员及专职安全员项目管理人员均已到场。 2、技术负责人向施工班组进行技术交底及安全培训。 3、采用山西久远混凝土有限公司 C₃₀ 细石 4、12 人施工, 5、振捣棒一个。 6、现场设备配备齐全。 	
监理情况: 1、检查现场施工人员及特种作业人员的资质, 均符合要求。 2、对现场施工人员进行安全强调。 3、检查机械运转正常。 4、配合比比例: C:W:S:G。 5、混凝土标号 C30。	
发现问题:	
处理意见:	
备 注:	
施工项目部: 江苏卓越新能建设工程有限公司 质 检 员:  日 期: 2017 年 11 月 08 日	监理项目部: 常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员:  日 期: 2017 年 11 月 08 日

注 本表由监理项目部填写, 监理项目部存 1 份。