

## 旁站监理记录表

工程名称:新建晋城市泽州县南村镇环秀村光伏发电项目 编号:ZZSD-01-ZHJL-023

日期及气候:	2017年04月25日 小雨转阴	工程地点:	晋城市泽州县南村镇环秀村
旁站监理的部位及工序:		G10、G20基础浇筑完成 商砼—C20	
旁站监理开始时间:	9: 00	旁站监理结束时间:	16: 30
施工情况: 采用商混, 强度C20, 混凝土搅拌汽车运输4辆、振捣棒2台。施工员、施工班组长、质检员到岗, 木工3人,, 抹灰工3人。			
监理情况: 1、检查模板的几何尺寸, 均符合要求。2、现场采用商品混凝土汽车搅拌运输, 资料齐全, 符合要求, 试块现场制作; 塌落度检查, 符合要求。3、混凝土振捣时, 做到快插慢拔, 振动器插点均匀。4、模板支撑牢固, 未发现胀模、跑模现象。5、现场有木工看模, 条件符合, 可以开盘。			
 <p>晋外G10钢筋模板... 2017-04-25</p> <p>晋外G27砼浇筑 2017-04-25</p>			
发生情况: 无			
处理意见:			
施工企业:	山西晋通送变电有限公司		
项目经理部:			
质检员(签字):	李少华		
2017年4月25日			
监理企业:	常州正衡电力工程监理有限公司		
项目监理机构:	新建晋城市泽州县南村镇环秀村光伏发电项目		
旁站监理人员(签字):			
2017年4月25日			