

### 旁站 监理记录表

工程名称：湖南华容县北景港镇朝阳 20MWp、向阳 20MWp 分布式农光互补光伏发电项目

编号：

日期及天气：2018 年 3 月 8 日                      晴	施工单位：南京英之茂电子科技有限公司
旁站监理的部位或工序：B18、B19、B20、B24 区高压电缆头制作	
旁站监理开始时间：8:00	旁站监理结束时间：21:55
<p>旁站的关键部位、关键工序施工情况：</p> <p>1.电缆头制作人员有资质证书；</p> <p>2.电缆头有出厂合格证；</p> <p>3.电缆头切割长度符合厂家要求；</p> <p>4.监督打磨、杂质清理符合要求。</p>	
<p>发现的问题及处理情况：</p> <p style="text-align: center; font-size: 1.2em; font-family: cursive;">符合要求。</p>	
<p>旁站监理人员（签字）：                       2018 年 3 月 8 日</p>	

- 注
1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化，可细化成有固定内容的填空或判断填写方式，方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
  2. 如监理人员发现问题性质严重，应在记录旁站监理表后，发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
  3. 本表一式一份，监理项目部留存。