


## 旁站监理记录表

工程名称：湖南华容县北景港镇上横洲 20MWp 和平 20MWp 分布式农光互补光伏发电项目  
110kV 升压站基础工程

编号：006

|                                                                                                                                                             |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 日期及天气：2017 年 3 月 27 日      晴                                                                                                                                | 施工单位：中伏科技能源有限公司 |
| 旁站监理的部位或工序：升压站主变基础浇筑                                                                                                                                        |                 |
| 旁站监理开始时间：8:30                                                                                                                                               | 旁站监理结束时间：17:30  |
| <p>旁站的关键部位、关键工序施工情况：</p> <p>1.浇筑前仔细检查标高及模版的高差；</p> <p>2.检查基础的淤泥、积水情况；</p> <p>3.检查钢筋大小符合图纸要求，检测报告；</p> <p>4.检查模板的加固，承载力等问题；</p> <p>5.检查混凝土配合比符合 C30 的要求。</p> |                 |
| <p>发现的问题：</p> <p>1.钢筋绑扎间距不符合设计要求。</p> <p>处理情况：</p> <p>1.对钢筋间距重新绑扎与加密。</p>                                                                                   |                 |
| <p>旁站监理人员（签字）： </p> <p style="text-align: right;">2017 年 3 月 27 日</p>    |                 |

- 注
1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化，可细化成有固定内容的填空或判断填写方式，方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
  2. 如监理人员发现问题性质严重，应在记录旁站监理表后，发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
  3. 本表一式一份，监理项目部留存。



由 扫描全能王 扫描创建