

旁站监理记录表

工程名称: 湖南华容县北洞庭湖上横洲 20MWp 和平 20MWp 分布式

歡迎參加光伏發電培訓

110kV 输电线路

001 7040716

日期及天气: 2017 年 4 月 2 日	晴	施工单位: 湖南华邦
旁站监督的部位或工序: 外线 2# 塔基基础浇筑		
旁站监督开始时间: 8:00	旁站监督结束时间: 17:30	
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 1. 检查钢筋尺寸、绑扎; 2. 检查预埋件尺寸、外观质量; 3. 监督混凝土的浇筑、基础的止水带留设, 符合要求, 准予浇筑; 4. 监督混凝土配合比情况, 符合要求, 准予浇筑。		
发现的问题处理情况: 符合要求		
旁站监督人员 (签字): 		
2017 年 4 月 2 日		

- 注 1. 本表由监理单位工作人员填写。监理单位可根据工程实际情况重点标注“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化,可细化成有固定内容的填写或判断填写方式,方便现场操作,但表格整体格式不得变动。
2. 如监理单位发现质量问题严重,应在记录旁站监理表后,发出监理工程用通知单要求施工单位进行整改。
3. 本表一式一份,监理单位留存。