

# 旁站监理记录表

工程名称: 湖南华容县北景港镇上横洲 20MWp 和平 20MWp 分布式农光互补光伏发电项目  
110kV 升压站基础工程

编号: 011

|                                                                                                                                                                                                                                           |   |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------|
| 日期及天气: 2017 年 4 月 14 日                                                                                                                                                                                                                    | 晴 | 施工单位: 中伏科技能源有限公司 |
| 旁站监理的部位或工序: 升压站配电楼屋顶砼浇筑                                                                                                                                                                                                                   |   |                  |
| 旁站监理开始时间: 13:30                                                                                                                                                                                                                           |   | 旁站监理结束时间: 17:30  |
| <p>旁站的关键部位、关键工序施工情况:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 浇筑前仔细检查标高及模版的高差;</li> <li>2. 检查钢筋大小符合图纸要求, 检测报告;</li> <li>3. 检查模版的加固, 承载力等问题;</li> <li>4. 检查混凝土配合比符合 C30 的要求。</li> </ol>                                               |   |                  |
| <div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div> |   |                  |
| 发现的问题及处理情况: 符合规范要求。                                                                                                                                                                                                                       |   |                  |
| 旁站监理人员(签字):                                                                                                                                            |   |                  |
| 2017 年 4 月 14 日                                                                                                                                                                                                                           |   |                  |

- 注
1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化, 可细化成有固定内容的填空或判断填写方式, 方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
  2. 如监理人员发现问题性质严重, 应在记录旁站监理表后, 发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
  3. 本表一式一份, 监理项目部留存。

