


旁站监理记录表

工程名称：湖南华容县北景港镇上横洲 20MWp 和平 20MWp 分布式农光互补光伏发电项目

编号：3009

日期及天气：2017 年 9 月 2 日 阴	施工单位：湖南天人安装建设有限公司 甘肃海霖电力工程有限公司
旁站监理的部位或工序：8 号集电线路（B32、B33、B34、A28、A07 区）电缆耐压试验	
旁站监理开始时间：14:00	旁站监理结束时间：18:10
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1. 检查试验单位资质，人员资质，检测仪器在有效期内； 2. 检查实验设备的接线，符合要求； 3. 试验现场已拉安全警戒线； 4. 监督试验电压升至 52kV 持续打压 5 分钟，满足规范要求。	
发现的问题及处理情况： 符合要求	
旁站监理人员（签字）：  2017 年 9 月 2 日	

- 注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化，可细化成有固定内容的填空或判断填写方式，方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重，应在记录旁站监理表后，发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份，监理项目部留存。

