

旁站监理记录表

工程名称：湖南华容县北景港镇上横洲 20MWp 和平 20MWp 分布式农光互补光伏发电项目

电缆沟回填工程

编号：3012

日期及天气：2017 年 10 月 30 日	施工单位：湖南天人安装建设有限公司
旁站监理的部位或工序：A28 区电缆沟回填	
旁站监理开始时间：9:15	旁站监理结束时间：11:40
<p>旁站的关键部位、关键工序施工情况：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 电缆沟深度要求 > 80cm，实际测量为 100cm，符合要求。 2. 电缆铺沙盖砖，铺沙高度为 15cm，符合要求。 3. 分层回填夯实，符合要求。 	
<p>发现的问题及处理情况：</p> <p style="text-align: center; font-size: 1.2em;">电缆沟内石块未清理彻底，已要求清理， 整改后符合要求。</p>	
<p>旁站监理人员（签字）： 2017 年 10 月 30 日</p>	

- 注：1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化，可细化成有固定内容的填空或判断填写方式，方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重，应在记录旁站监理表后，发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份，监理项目部留存。

