

JZL6：旁站监理记录表

旁站监理记录表

工程名称: 荆州10KV荆松线#1杆至#10杆段改造工程 编号:

日期及天气: 2017.7.27 多云	施工单位: 中铁建设有限公司
旁站监理的部位或工序: D1 基础浇筑	
旁站监理开始时间: 13:15	旁站监理结束时间: 18:45
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 现场监理巡视旁站 D1 基础浇筑 D1 基础浇筑开始时间为13时15分, 结束时间是18点45分。 一共有32立方中联的混凝土, 共4车。现场施工员9人, 2个手推车, 2个震动棒。	

发现的问题及处理情况:

现场浇筑开始前, 发现底部有弃土, 有乾燥的物品, 立即要求施工人员把现场清理干净, 清理干净之后, 方可浇筑。

旁站监理人员(签字): 左玉华

2017年7月27日

- 注: 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化, 可细化或有固定内容的填空或判断填写方式, 方便现场操作, 但表格整体格式不得变动。
 2. 如监理人员发现问题性质严重, 应在记录旁站监理表后, 发出监理工程师通知书单要求施工项目部进行整改。