

旁站监理记录表

工程名称: 安吉弘扬太阳能 5.1MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号: AJHY-PZJL-002

日期及气候: 2017-06-21 21/31℃ 晴

施工地点: 云州厂区

旁站监理的部位或工序: 桥架敷设电缆隐蔽

旁站监理开始时间: 15:00

旁站监理结束时间: 17:00

施工情况:

1. 施工人员 8 名;
2. 安全员 1 名;
3. 施工机具: 吊车一台;
4. 电缆隐蔽方式: 电缆之间保持间隔在 35cm 以上; 通讯线与高压电缆分层敷设; 通讯线在高压电缆上层敷设, 有效间隔约 40cm。
5. 设计要求电缆支架要有 50% 的空容量。

监理情况:

1. 电缆支架容量符合要求;
3. 电缆支架内无施工、建筑垃圾;
4. 电缆支架固定牢靠, 并写有警示标语。

发现问题:

处理意见:

项目经理部: 温州埃菲生新能源开发有限公司

项目监理机构: 常州正衡电力工程监理有限公司

质检员 (签字):

旁站监理人员 (签字):

日期: 2017 年 06 月 21 日

日期: 2017 年 06 月 21 日

填报说明: 本表由项目监理机构填写, 项目监理机构存 1 份。



由 扫描全能王 扫描创建

旁站监理记录表

工程名称: 安吉弘扬太阳能 5.1MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号: AJHY-PZJL-001

日期及气候: 2017-06-20 22/30℃ 晴		施工地点: 盛洲厂区	
旁站监理的部位或工序: 桥架敷设电缆隐蔽			
旁站监理开始时间: 10:10		旁站监理结束时间: 11:20	
施工情况: 1. 施工人员 10 名; 2. 安全员 1 名; 3. 施工机具: 吊车一台; 4. 电缆隐蔽方式: 电缆之间保持间隔在 35cm 以上; 通讯线与高压电缆分层敷设; 通讯线在高压电缆上层敷设, 有效间隔约 40cm。 5. 设计要求电缆支架要有 50% 的空容量。			
监理情况: 1. 电缆支架容量符合要求; 3. 电缆支架内无施工、建筑垃圾; 4. 电缆支架固定牢靠, 并写有警示标语。			
发现问题:			
处理意见:			
项目经理部: 温州埃菲生新能源开发有限公司 质检员 (签字):  日期: 2017 年 06 月 20 日		项目监理机构: 常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员 (签字):  日期: 2017 年 06 月 20 日	

填报说明: 本表由项目监理机构填写, 项目监理机构存 1 份。



由 扫描全能王 扫描创建

旁站监理记录表

工程名称: 安吉弘扬太阳能 5.1MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号: AJHY-PZJL-003

日期及气候: 2017-06-23 20/29℃ 晴

施工地点: 恒盛厂区

旁站监理的部位或工序: 桥架敷设电缆隐蔽

旁站监理开始时间: 09:00

旁站监理结束时间: 11:00

施工情况:

1. 施工人员 9 名;
2. 安全员 1 名;
3. 施工机具: 吊车一台;
4. 电缆隐蔽方式: 电缆之间保持间隔在 35cm 以上; 通讯线与高压电缆分层敷设; 通讯线在高压电缆上层敷设, 有效间隔约 40cm。
5. 设计要求电缆支架要有 50% 的空容量。

监理情况:

1. 电缆支架容量符合要求;
3. 电缆支架内无施工、建筑垃圾;
4. 电缆支架固定牢靠, 并写有警示标语。

发现问题:

处理意见:

项目经理部: 温州埃菲生新能源开发有限公司

项目监理机构: 常州正衡电力工程监理有限公司

质检员 (签字):

旁站监理人员 (签字):

日期: 2017 年 06 月 23 日

日期: 2017 年 06 月 23 日

填报说明: 本表由项目监理机构填写, 项目监理机构存 1 份。



由 扫描全能王 扫描创建

旁 站 监 理 记 录 表

工程名称: 安吉弘扬太阳能 6.1MWP 屋顶光伏发电项目		编号: AJHY-PZJL-001
日期及气候: 2017-05-26 21/31℃ 晴	施工地点: 盛洲纸业接地接地焊接	
旁站监理的部位或工序: 接地焊接		
旁站监理开始时间: 10:00	旁站监理结束时间: 11:30	
施工情况: 1. 施工人员 2 名; 2. 安全员 1 名; 3. 施工机具: 焊机 1 台; 4. 焊接要求焊接处焊缝均为满焊, 施焊时焊工应戴安全帽, 保护镜, 手套; 5. 焊接完成后应清除点焊渣。		
监理情况: 1. 焊工佩戴安全帽, 保护镜手套等防护用具 2. 接地焊接焊缝饱满, 无焊渣残留; 3. 焊工有相应的操作证, 机械运行正常。		
发现问题:		
处理意见:		
项目经理部: 温州埃菲生新能源开发有限公司  质检员 (签字): <i>[Signature]</i> 日 期: 2017年05月26日	项目监理机构: 常州正衡电力工程监理有限公司  旁站监理人员 (签字): <i>[Signature]</i> 日 期: 2017年05月26日	

填报说明: 本表由项目监理机构填写, 项目监理机构存 1 份。



旁 站 监 理 记 录 表

工程名称: 安吉弘扬太阳能 5.1MWP 屋顶光伏发电项目		编号: AJHY-PZJL-002
日期及气候: 2017-06-007 20/31℃ 晴	施工地点: 云州接地焊接	
旁站监理的部位或工序: 接地焊接		
旁站监理开始时间: 15:30	旁站监理结束时间: 17:00	
施工情况: 1. 施工人员 2 名; 2. 安全员 1 名; 3. 施工机具: 焊机 1 台; 4. 焊接要求焊接处焊缝均为满焊, 施焊时焊工应戴安全帽, 保护镜, 手套; 5. 焊接完成后应清除点焊渣。		
监理情况: 1. 焊工佩戴安全帽, 保护镜手套等防护用具 2. 接地焊接焊缝饱满, 无焊渣残留; 3. 焊工有相应的操作证, 机械运行正常。		
发现问题:		
处理意见:		
项目经理部: 温州埃菲生新能源开发有限公司  质检员 (签字):  日 期: 2017 年 06 月 07 日	项目监理机构: 常州正衡电力工程监理有限公司  旁站监理人员 (签字):  日 期: 2017 年 06 月 07 日	

填报说明: 本表由项目监理机构填写, 项目监理机构存 1 份。



旁站监理记录表

工程名称: 安吉弘扬太阳能 5.1MWP 屋顶光伏发电项目		编号: AJHY-PZJL-003
日期及气候: 2017-06-08 21/31℃ 晴	施工地点: 恒盛接地焊接	
旁站监理的部位或工序: 接地焊接		
旁站监理开始时间: 09:00	旁站监理结束时间: 10:30	
施工情况: 1. 施工人员 2 名; 2. 安全员 1 名; 3. 施工机具: 焊机 1 台; 4. 焊接要求焊接处焊缝均为满焊, 施焊时焊工应戴安全帽, 保护镜, 手套; 5. 焊接完成后应清除点焊渣。		
监理情况: 1. 焊工佩戴安全帽, 保护镜手套等防护用具 2. 接地焊接焊缝饱满, 无焊渣残留; 3. 焊工有相应的操作证, 机械运行正常。		
发现问题:		
处理意见:		
项目经理部: 温州埃菲生新能源开发有限公司 质检员 (签字):  日期: 2017 年 06 月 08 日 	项目监理机构: 常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员 (签字):  日期: 2017 年 06 月 08 日 	

填报说明: 本表由项目监理机构填写, 项目监理机构存 1 份.



旁站监理记录表

工程名称: 安吉弘扬太阳能 5.1MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号: AJHY-PZJL-006

日期及气候: 2017-06-15 21/33℃ 晴

施工地点: 盛洲屋顶

旁站监理的部位或工序: 光伏组件安装

旁站监理开始时间: 16:00

旁站监理结束时间: 17:30

施工情况:

1. 施工人员 6 名;
2. 安全员 1 名;
3. 光伏组件安装, 组件平面要达到设计要求, 组件与支架连接处螺丝要紧固;
4. 施工人员要戴安全帽。

监理情况:

1. 施工佩戴安全帽, 手套, 等防护用具
2. 光伏组件平面整齐, 符合设计要求;
3. 光伏组件与支架连接处螺丝紧固, 未发现松动。

发现问题:

处理意见:

项目经理部: 温州埃菲生新能源开发有

项目监理机构: 常州正衡电力工程监理有限

质检员 (签字)

旁站监理人员 (签字):

日期:

日期:

填报说明: 本表由项目监理机构填写, 项目监理机构存 1 份。



由 扫描全能王 扫描创建

旁站监理记录表

工程名称: 安吉弘扬太阳能 5.1MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号: AJHY-PZJL-008

日期及气候: 2017-06-16 20/30℃ 晴

施工地点: 恒盛屋顶

旁站监理的部位或工序: 光伏组件安装

旁站监理开始时间: 16:00

旁站监理结束时间: 17:30

施工情况:

1. 施工人员 6 名;
2. 安全员 1 名;
3. 光伏组件安装, 组件平面要达到设计要求, 组件与支架连接处螺丝要紧固;
4. 施工人员要戴安全帽。

监理情况:

1. 施工佩戴安全帽, 手套, 等防护用具
2. 光伏组件平面整齐, 符合设计要求;
3. 光伏组件与支架连接处螺丝紧固, 未发现松动。

发现问题:

处理意见:

项目经理部: 温州埃菲生新能源开发有
限公司

项目监理机构: 常州正衡电力工程监理有限
公司

质检员 (签字):

旁站监理人员 (签字):

日期: 2017年06月18日

日期: 2017年06月13日

填报说明: 本表由项目监理机构填写, 项目监理机构存 1 份。



由 扫描全能王 扫描创建

旁站监理记录表

工程名称: 安吉弘扬太阳能 5.1MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号: AJHY-PZJL-007

日期及气候: 2017-06-16 20/30℃ 晴	施工地点: 云州屋顶
旁站监理的部位或工序: 光伏组件安装	
旁站监理开始时间: 10:00	旁站监理结束时间: 11:30
施工情况: 1. 施工人员 7 名; 2. 安全员 1 名; 3. 光伏组件安装, 组件平面要达到设计要求, 组件与支架连接处螺丝要紧固; 4. 施工人员要戴安全帽。	
监理情况: 1. 施工佩戴安全帽, 手套, 等防护用具 2. 光伏组件平面整齐, 符合设计要求; 3. 光伏组件与支架连接处螺丝紧固, 未发现松动。	
发现问题:	
处理意见:	
项目经理部: 温州埃菲生新能源开发有限公司 质检员 (签字):  日期: 2017年06月17日 	项目监理机构: 常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员 (签字):  日期: 2017年6月17日 

填报说明: 本表由项目监理机构填写, 项目监理机构存 1 份。



由 扫描全能王 扫描创建

旁站监理记录表

工程名称: 安吉弘扬太阳能 5.1MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号: AJHY-PZJL-001

日期及气候: 2017-05-28 15/25℃ 晴

施工地点: 盛洲屋顶

旁站监理的部位或工序: 光伏组件支架安装

旁站监理开始时间: 10:00

旁站监理结束时间: 11:30

施工情况:

1. 施工人员 7 名;
2. 现场负责人 1 名;
3. 组件支架安装, 支架材料要达到设计要求, 支架连接处螺丝要紧固;
4. 施工人员要戴安全帽、手套等防护设备

监理情况:

1. 施工佩戴安全帽, 手套, 等防护用具
2. 光伏组件支架平面整齐, 夹具、导轨固定牢靠符合设计要求;
3. 光伏导轨连接处螺丝紧固, 未发现松动。
4. 材料符合要求。

附图:



发现问题:

无

处理意见:

无

项目经理部: 温州埃菲生新能源开发有限公司

项目监理机构: 常州正衡电力工程监理有限公司

质检员

安吉项目部

日期:

2017 年 05 月 28 日

旁站监理人员

(签字):

日期:

2017 年 05 月 28 日

填报说明: 本表由项目监理机构填写, 项目监理机构存 1 份。



由 扫描全能王 扫描创建

旁站监理记录表

工程名称: 安吉弘扬太阳能 5.1MW 屋顶分布式光伏发电项目		编号: AJHY-PZJL-002
日期及气候: 2017-06-03 14/30℃ 晴	施工地点: 恒盛屋顶	
旁站监理的部位或工序: 光伏组件支架安装		
旁站监理开始时间: 10:00	旁站监理结束时间: 11:30	
施工情况: 1. 施工人员 5 名; 2. 现场负责人 1 名; 3. 夹具、导轨安装, 导轨之间距离要达到设计要求, 夹具与屋面、夹具与导轨连接处螺丝要紧固; 4. 施工人员要戴安全帽、手套等防护设备		
监理情况: 1. 施工佩戴安全帽, 手套, 等防护用具 2. 夹具、导轨安装, 导轨之间距离要达到设计要求, 夹具与屋面、夹具与导轨连接处螺丝紧固; 3. 光伏导轨连接处螺丝紧固, 未发现松动。 4. 夹具、导轨材料符合要求。		
发现问题:		
处理意见:		
项目经理部: 温州埃菲生新能源开发有限公司 质检员 (签字): 日期: 2017 年 06 月 03 日	项目监理机构: 常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人 (签字): 日期: 2017 年 06 月 03 日	

填报说明: 本表由项目监理机构填写, 项目监理机构存 1 份。



旁站监理记录表

工程名称: 安吉弘扬太阳能 5.1MW 屋顶分布式光伏发电项目编号: AJHY-PZJL-003

日期及气候: 2017-06-05 20/32℃ 晴

施工地点: 云州屋顶

旁站监理的部位或工序: 光伏组件支架安装

旁站监理开始时间: 16:00

旁站监理结束时间: 17:30

施工情况:

1. 施工人员 6 名;
2. 安全员 1 名;
3. 夹具、导轨安装, 导轨之间距离要达到设计要求, 夹具与屋面、夹具与导轨连接处螺丝要紧固;
4. 施工人员要戴安全帽、手套等防护设备

监理情况:

1. 施工佩戴安全帽, 手套等防护用具
2. 夹具、导轨安装, 导轨之间距离要达到设计要求, 夹具与屋面、夹具与导轨连接处螺丝紧固;
3. 光伏组件连接处螺丝紧固, 未发现松动。

附图:



发现问题:

无

处理意见:

无

项目经理部: 温州埃菲佳新能源开发有限公司

项目监理机构: 常州正衡电力工程监理有限公司

质检员 (签字):

安吉项目部

日期:

2017 年 06 月 05 日

旁站监理人员 (签字):

王正衡

日期:

2017 年 06 月 05 日

填报说明: 本表由项目监理机构填写, 项目监理机构存 1 份。



由 扫描全能王 扫描创建

旁站监理记录表

工程名称: 安吉弘扬太阳能 5.1MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号: AJHY-PZJL-004

日期及气候: 2017-06-09 15/26℃ 晴

施工地点: 云州屋顶

旁站监理的部位或工序: 支架安装

旁站监理开始时间: 10:00

旁站监理结束时间: 11:30

施工情况:

1. 现场负责人 1 名;
2. 支架安装, 支架倾斜角度要求 $10^{\circ} \pm 1^{\circ}$, 支架与水泥块连接处螺丝要紧固;
3. 施工人员要戴安全帽、手套等防护设备。

监理情况:

1. 施工佩戴安全帽, 手套, 等防护用具
2. 支架安装整齐, 符合设计要求;
3. 支架与水泥块连接处螺丝紧固, 未发现松动;
4. 支架倾斜角度 $10^{\circ} \pm 1$ 。

发现问题:

无

处理意见:

无

项目经理部: 温州埃菲生新能源开发有

项目监理机构: 常州正衡电力工程监理有限
公司

质检员 (签字)

旁站监理人员 (签字):

日期:

日期:

填报说明: 本表由项目监理机构填写, 项目监理机构存 1 份。



由 扫描全能王 扫描创建

旁站监理记录表

工程名称: 安吉弘扬太阳能 5.1MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号: AJHY-PZJL-005

日期及气候: 2017-06-10 13/21℃ 晴

施工地点: 盛洲屋顶

旁站监理的部位或工序: 支架安装

旁站监理开始时间: 14:00

旁站监理结束时间: 15:30

施工情况:

1. 现场负责人 1 名;
2. 支架安装, 支架倾斜角度未 $10^{\circ} \pm 1^{\circ}$, 支架与水泥块连接处螺丝要紧固;
3. 施工人员要戴安全帽, 手套等防护设备。

监理情况:

1. 施工佩戴安全帽, 手套, 等防护用具
2. 支架安装整齐, 符合设计要求;
3. 支架与水泥块连接处螺丝紧固, 未发现松动;
4. 支架倾斜角度未 $10^{\circ} \pm 1^{\circ}$ 。

附图:



发现问题:

无

处理意见:

无

项目经理部: 温州埃菲生新能源开发有

项目监理机构: 常州正衡电力工程监理有限

质检员 (签字):



旁站监理人员 (签字):



日期: 2017 年 06 月 10 日

日期: 2017 年 06 月 10 日

填报说明: 本表由项目监理机构填写, 项目监理机构存 1 份。



由 扫描全能王 扫描创建