

旁站监理记录表

工程名称：通威天门沉湖生态农业示范区 20MW 渔光一体项目

编 号：TWTM-ZHJL-013

日期及天气：2017.5.28	晴	施工单位：四川汇安能通科技有限公司
旁站监理的部位或工序：光伏区组件安装		
旁站监理开始时间：6:30	旁站监理结束时间：11:30	
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 组件安装前，安全帽、安全带、攀登梯子准备到位，各班组做好安全技术交底，质量技术交底，然后开始组件安装。		
监理情况： 组件安装前检查组件外观、规格符合设计要求，安全防护用具佩戴齐全。 组件安装过程中经实测同组组件边缘高差$\leq 5\text{mm}$，相邻组件边缘高差$\leq 2\text{mm}$。组件与支架间的螺栓连接紧固牢靠。 组件安装符合设计及 GB 50794-2012《光伏发电站施工规范》要求。		
发现的问题及处理情况：		无
旁站监理人员(签字)：		2017 年 5 月 28 日

- 注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化，可细化成有固定内容的填空或判断填写方式，方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重，应在记录旁站监理表后，发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份，监理项目部留存。