

GFDZJBM30: 旁站监理记录表

旁站监理记录表

工程名称: 山东寿光农产品物流园屋顶 30MWp 光伏发电项目

编号: 004

日期及天气: 2017.04.25 晴	施工单位:
旁站监理的部位或工序: 1号箱变器环梁及四边柱梁浇筑混凝土	
旁站监理开始时间: 13:00时	旁站监理结束时间: 16:10时
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 按照设计及规范要求, 对1号箱变器环梁及四边柱梁浇筑混凝土浇筑进行现场旁站, 整个浇筑过程符合设计及规范要求。 规格: C30	
发现的问题及处理情况: 符合设计及规范要求	
旁站监理人员(签字): 张喜君 2017年04月25日	

- 注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化, 可细化成有固定内容的填空或判断填写方式, 方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重, 应在记录旁站监理表后, 发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份, 监理项目部留存。