

GFDZJBM30: 旁站监理记录表

旁站监理记录表

工程名称: 山东潍坊寿光农产品物流园 30 兆瓦屋顶分布式光伏发电项目

编号: 005

日期及天气: 2017.05.11 晴	施工单位:
旁站监理的部位或工序: 浇筑边梁及支承柱混凝土浇筑	
旁站监理开始时间: 2017.05.11 上午 9:00 时	旁站监理结束时间: 2017.05.11 下午 12:00
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 浇筑边梁、支承柱进行边梁及支承柱混凝土浇筑 浇筑前对钢筋绑固支模进行检查, 符合设计要求	
发现的问题及处理情况: 浇筑过程符合设计及规范要求	
旁站监理人员(签字): 张惠君	2017 年 05 月 11 日

- 注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化, 可细化成有固定内容的填空或判断填写方式, 方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重, 应在记录旁站监理表后, 发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份, 监理项目部留存。