

GFDZJBM30: 旁站监理记录表

旁站监理记录表

工程名称: 山东潍坊寿光农产品物流园 30 兆瓦屋顶分布式光伏发电项目

编号: 010

日期及天气: 2017.05.28 晴	施工单位: 泰州敬道电力工程有限公司
旁站监理的部位或工序: 冷库、环岛附近电缆井环梁进行混凝土浇筑	
旁站监理开始时间: 上午: 9:30 时	旁站监理结束时间: 下午: 16:00 时
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 冷库、环岛附近电缆井环梁及支架柱进行混凝土浇筑 (共计: 10 个), 浇筑混凝土浇筑前对电缆井环梁支架钢筋绑扎进行检查, 符合设计及规范要求, 浇筑混凝土 (C30)。	
发现的问题及处理情况: 符合设计及规范要求	
旁站监理人员 (签字): 张喜春 2017 年 05 月 28 日	

- 注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化, 可细化成有固定内容的填空或判断填写方式, 方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重, 应在记录旁站监理表后, 发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份, 监理项目部留存。