

GFDZJBM30: 旁站监理记录表

旁站监理记录表

工程名称: 山东寿光农产品物流园屋顶 30MWp 光伏发电项目

编号: 011

日期及天气: 2017.05.31. 晴.	施工单位: 泰州致远电力工程有限公司
旁站监理的部位或工序: 电缆沟上部环梁. 电缆井. 浇筑混凝土.	
旁站监理开始时间: 上午: 9:30 时.	旁站监理结束时间: 下午: 14:20 时.
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 电缆沟上部环梁. 及电缆井环梁进行 浇筑混凝土. 浇筑前对. 电缆沟. 电缆井支模钢 筋绑扎进行现场实际检验, 符合设计及规范要求 同意进行混凝土浇筑(规格: C30). 要求施工班组按 规范要求施工.	
发现的问题及处理情况: 符合设计及规范要求.	
旁站监理人员(签字): 张喜君	2017 年 05 月 31 日

- 注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化，可细化成有固定内容的填空或判断填写方式，方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重，应在记录旁站监理表后，发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份，监理项目部留存。