

GFDZJBM30: 旁站监理记录表

旁站监理记录表

工程名称：山东寿光农产品物流园屋顶 30MWp 光伏发电项目

编号: 013

日期及天气: 2017.5.24 晴 21%	施工单位: 泰和建设有限公司																				
旁站监理的部位或工序: 1#主变停电检修(2GSB11-G-100/35)																					
旁站监理开始时间: 9:00	旁站监理结束时间: 10:50																				
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 检查防瓷裙是否有缺损到齐。多人参与, 多人监护。两端无电。 电压互感器全理。(下压区域防瓷裙受损。 试验设备为兆欧表(MZ4000B); 高压电阻测试仪(MZR C-20A) 之后耐压装置(MEXB-3kVA/5kV)均在空控周期内。 高压侧电压互感器的电压 <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tbody> <tr> <td>I</td><td>AB - 16.18</td><td>BC - 16.16</td><td>CA - 16.19</td></tr> <tr> <td>II</td><td>AB - 15.22</td><td>BC - 15.28</td><td>CA - 15.29</td></tr> <tr> <td>III</td><td>AB - 15.57</td><td>BC - 15.36</td><td>CA - 15.37</td></tr> <tr> <td>IV</td><td>AB - 14.98</td><td>BC - 15.02</td><td>CA - 15.03</td></tr> <tr> <td>V</td><td>AB - 14.56</td><td>BC - 14.60</td><td>CA - 14.61</td></tr> </tbody> </table> 低压侧电压互感器(MI): ab - 1.94V, bc - 1.94V, ca - 1.94V 之后耐压实验: 高压对地耐压: 100GΩ, 68kV, 1min 低压对地耐压: >10GΩ, 25kV, 1min		I	AB - 16.18	BC - 16.16	CA - 16.19	II	AB - 15.22	BC - 15.28	CA - 15.29	III	AB - 15.57	BC - 15.36	CA - 15.37	IV	AB - 14.98	BC - 15.02	CA - 15.03	V	AB - 14.56	BC - 14.60	CA - 14.61
I	AB - 16.18	BC - 16.16	CA - 16.19																		
II	AB - 15.22	BC - 15.28	CA - 15.29																		
III	AB - 15.57	BC - 15.36	CA - 15.37																		
IV	AB - 14.98	BC - 15.02	CA - 15.03																		
V	AB - 14.56	BC - 14.60	CA - 14.61																		
发现的问题及处理情况:																					
旁站监理人员(签字):	2017年5月24日																				

- 注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化，可细化成有固定内容的填空或判断填写方式，方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重，应在记录旁站监理表后，发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份，监理项目部留存。