

GFDZJBM30：旁站监理记录表

旁站监理记录表	
工程名称：山东寿光农产品物流园屋顶 30MWp 光伏发电项目	
编号：015	
日期及天气：2017.5.30 2pc 4%	施工单位：泰州泰通
旁站监理的部位或工序：3#光伏发电逆变器（ZGSB11-G-100/35）	
旁站监理开始时间：8:20	旁站监理结束时间：9:50
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 测试区域 逆变器 确认，现场设备 确认，人员 确认。 参与人员 在场，继续 确认。 测试设备：1) 万用表 (MC4000B)，直流电压测试线 (MC2RC-2A) 2) 直流电压表 (MCXB-330KV/55KV) 全部在有效期内。 测试项目 直流电压 (V)： I: AB — 16.52 BC — 16.54 CA — 16.52 II: AB — 15.89 BC — 15.80 CA — 15.85 III: AB — 15.72 BC — 15.74 CA — 15.73 IV: AB — 15.34 BC — 15.35 CA — 15.34 V: AB — 14.92 BC — 14.94 CA — 14.93 测试项目 直流电压 (mV)： ab — 1.922, bc — 1.942, ca — 1.941 测试项目 绝缘电阻：100GΩ，测试电压：680V，测试时间 1min 测试项目 绝缘电阻：100GΩ，测试电压：250V，测试时间 1min	
发现的问题及处理情况： 无	
旁站监理人员（签字）：[Signature] 2017 年 5 月 30 日	

注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化，可细化成有固定内容的填空或判断填写方式，方便现场操作。但表格整体格式不得变动。

2. 如监理人员发现问题性质严重，应在记录旁站监理表后，发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。

3. 本表一式一份，监理项目部留存。