

GFDZJBM30: 旁站监理记录表

旁站监理记录表

工程名称: 山东寿光农产品物流园屋顶 30MWp 光伏发电项目

编号: 018

日期及天气: 2017.5.11 30℃ 18%	施工单位: 泰州敬通																																								
旁站监理的部位或工序: 18#光伏逆变器调试 (ZGSB11-G-1250/35)																																									
旁站监理开始时间: 8:50	旁站监理结束时间: 10:00																																								
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 逆变器调试安全注意事项: 旁站人员应佩戴安全带。 调试前检查: 负责人、监护人、旁站人员在场, 并确认现场无安全隐患。 逆变器启动前检查 (MEXB-33), 直流电压测试仪 (MEXRC-20A) 之后启动逆变器 (MEXB-33) 电压 (51.1V), 均在正常范围内。 逆变器输出电压记录: <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>AB-12.38</th> <th>BC-12.00</th> <th>CA-12.36</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>I</td> <td>AB-12.06</td> <td>BC-12.05</td> <td>CA-12.07</td> </tr> <tr> <td>II</td> <td>AB-11.74</td> <td>BC-11.75</td> <td>CA-11.75</td> </tr> <tr> <td>III</td> <td>AB-11.51</td> <td>BC-11.52</td> <td>CA-11.53</td> </tr> <tr> <td>IV</td> <td>AB-11.13</td> <td>BC-11.13</td> <td>CA-11.17</td> </tr> </tbody> </table> 逆变器输出电压 mV: <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>ab-1.474</th> <th>bc-1.510</th> <th>ca-1.510</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>I</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>II</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>III</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>IV</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> 逆变器启动后: 逆变器输出电压: 120V, 逆变器电压 68V, 逆变器运行 1min 逆变器启动后: 逆变器输出电压: 120V, 逆变器电压 25V, 逆变器运行 1min			AB-12.38	BC-12.00	CA-12.36	I	AB-12.06	BC-12.05	CA-12.07	II	AB-11.74	BC-11.75	CA-11.75	III	AB-11.51	BC-11.52	CA-11.53	IV	AB-11.13	BC-11.13	CA-11.17		ab-1.474	bc-1.510	ca-1.510	I				II				III				IV			
	AB-12.38	BC-12.00	CA-12.36																																						
I	AB-12.06	BC-12.05	CA-12.07																																						
II	AB-11.74	BC-11.75	CA-11.75																																						
III	AB-11.51	BC-11.52	CA-11.53																																						
IV	AB-11.13	BC-11.13	CA-11.17																																						
	ab-1.474	bc-1.510	ca-1.510																																						
I																																									
II																																									
III																																									
IV																																									
发现的问题及处理情况: 无																																									
旁站监理人员 (签字):	2017年 5 月 11 日																																								

- 注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化, 可细化成有固定内容的填空或判断填写方式, 方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重, 应在记录旁站监理表后, 发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份, 监理项目部留存。