

GFDZJBM22: 安全旁站监理记录表

安全旁站监理记录表

工程名称: 长沙县春华镇九田村 20 兆瓦分布式农业光伏科技项目

编号: 003

现场工作内容		组件安装	
作业地点		光伏区施工现场 8# 9#	
作业项目 主要风险分析		1. 在组件安装过程中, 由于支架距地面较高, 人员高空作业。 2. 组件在安装过程中滑落, 下面有作业人员,	
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	1. 施工单位对班组和施工人员进行了安全交底, 施工单位安全员到达现场。	
	平面 布置	1. 采用两个人字梯, 安全帽佩戴规范。	
	安全 措施	1. 施工人员安全帽佩戴规范。 2. 人字梯放置稳当。	
现场 主要 问题	无		监理 有关 措施
	整改结果 无		
旁站 时间	开始	2017.5.3 - 8:00	对应 作业
	结束	2017.5.3 - 9:30	
		良好。	

旁站监理人员 (签名): 田叔文

作业负责人 (签名): 彭军

注 1. 记录由旁站监理人员填写。

2. “施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求, 在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化, 宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录, 但应力求全面, 避免漏项。