

GFDZJBM22: 安全旁站监理记录表

安全旁站监理记录表

工程名称: 长沙县春华镇九田村 20 兆瓦分布式农业光伏科技项目

编号: 001

现场工作内容		预应力管桩吊运及现场切割	
作业地点		施工现场 (光伏场区)	
作业项目 主要危险分析		1. 吊运过程中存在安全隐患, 2. 使用切割机时存在安全隐患	
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	1. 施工单位项目部安全交底, 安全员到达现场进行督促	
	平面 布置	1. 施工单位机械 (吊车、运输车) 已就位。 操作流程符合规范要求。	
	安全 措施	1. 对吊运过程中, 吊车司机人员全部考核, 安全员现场监督规范, 切割过程中与机械保持 45° 角。	
现场 主要 问题	无		无
	整改结果: 无		整改结果: 无
旁站 时间	开始	2017.4.10. 13:00	对应 作业
	结束	2017.4.10. 14:00	

旁站监理人员 (签名):

作业负责人 (签名): 马清

注 1. 记录由旁站监理人员填写。

2. “施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求, 在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化, 宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录, 但应力求全面, 避免漏项。