

GFDZJBM30: 旁站监理记录表

旁站监理记录表

工程名称: 长沙县春华镇九田村 20 兆瓦分布式农业光伏科技项目

编号: 007

日期及天气: 2017.5.9 晴微风 20-22℃	施工单位: 安徽创翔新能源工程集团有限公司
旁站监理的部位或工序: 1# 2# 3# 联排木棚土方回填	
旁站监理开始时间: 06:30 分	旁站监理结束时间: 18:00 分
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 经查: 施工单位质检员在岗值班, 土方采用挖机开挖的土方, 用钩机回填施工, 分层回填夯实, 每层不大于 300mm 厚度符合设计要求, 回填土含水率以及含杂质量符合方案以及工程建设强制性标准。并分层进行了环刀取样, 夯实密度符合要求。	
发现的问题及处理情况: 无。	
旁站监理人员 (签字): 周喜同 2017 年 5 月 9 日	

- 注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化, 可细化成有固定内容的填空或判断填写方式, 方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重, 应在记录旁站监理表后, 发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份, 监理项目部留存。