

GFDZJBM30: 旁站监理记录表

旁 站 监 理 记 录 表

工程名称: 长沙县春华镇九田村 20 兆瓦分布式农业光伏科技项目

编号: DQAZ-008

日期及天气: 2017年6月5日. 阴	施工单位: 安徽创翔新能源工程集团有限公司
旁站监理的部位或工序: 35KV开关柜. 516V变频器电缆敷设及接线制作 (1号)	
旁站监理开始时间: 13:20	旁站监理结束时间: 15:00
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 1. 检查施工人员持证, 所用材料及工器具 (均符合规范), 现场技术人员已对作业人员进行了安全、技术交底 (技术人员各施工员工名), 已做好准备工作开始进行施工。 2. 剥除半导电屏蔽层时用电缆刀沿纵向剥去绝缘层和屏蔽层。用锯条及砂纸打磨钢铠, 去除所有锈迹。电缆头处环切孔位与屏蔽层切口对应的孔径一致。施工现场做好安全警示标志, 整理, 电缆头已注明线路编号并逐段核对, 按次序回	
发现的问题及处理情况: 无	
旁站监理人员 (签字): 赵敏	

2017年6月5日

- 注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化, 可细化成有固定内容的填空或判断填写方式, 方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重, 应在记录旁站监理表后, 发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份, 监理项目部留存。