

旁站监理记录表

工程名称: 河南驻马店 8MW 分布式发电项目

编号: 009

日期及天气: 2017.5.30 多云	施工单位: 河南神华建邦有限公司
旁站监理的部位或工序: 开关站墙体砌筑	
旁站监理开始时间: 2017年5月30日 9时 30分	旁站监理结束时间: 2017年5月30日 11时 30分

旁站的关键部位、关键工序施工情况:

1. 开关站墙体砌筑利用铲土机和拌机一台, 30人配合施工;
2. 墙体砌筑外墙为370墙, 内墙为240墙, 总长为38.4m, 宽为5.4m, 高度为6.8m.

发现的问题及处理情况:

在我方进行旁站监理时发现其墙体抹灰不均匀, 灰缝不饱满, 存在多处暗缝、通缝, 严重影响主体质量, 我方已发监理通知单进行整改.

旁站监理人员(签字): 张权

2017年5月30日